Ihr KÜS-Partner: Ingenieurbüro Schoon Von-Sauer-Str. 33 22761 Hamburg Tel.:0176-20554101

Firma Remondis GmbH 21079 Hamburg

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

(1) FzIdent-Nr.:	WMAN26ZZ9GY348060	(5) FzArt:	106300	LKW	GESCHL.K	ASTEN	Bericht-Nr.:	X178205738
(2) Amtl. Kennz.:	D HH-RE740	Aufbau-Art	::M.LADEGEF	RAET	ZGM:	15000	Expresscode:	9vJ6Mj&Y
(3) Prüfdatum:	02.09.2024 / 17:22	Hersteller:	1516		MAN Truc	k & Bus	Kennnummer:	B1117001
(3) Prüfort:	Hamburg	FzTyp:	00000000		L.2007	.46.009	U-Stelle:	27684AB
(4) Laufleist. abge	1: 254193 km	Erstzul.:	09/2016		letzte HU:	09/2023	Auftrag:	27684

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im September 2025.

Die SP-Marke wurde angebracht. Die nächste Sicherheitsprüfung ist fällig im März 2025.


Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

		Kraft [daN]			Achsa			
Betriebsbremsanlage:		Ref.Wert	Links	Rechts	Druck	Ist	Min	Ergebnis
	1. Achse	1.451	898	767	3,6	50,7		i.O
	2. Achse	1.146	867	798	3,7	49,3		i.O
Feststellbremsanlage:			Links	Rechts				
Abbremsung: 13 %	2. Achse	Blockiert	912	978				

HU-Plakette: (7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (OM) angebracht

(8) nächste HU: September 2025 (8) nächste SP: März 2025

(9) Ihr Prüfingenieur B.Sc. Alexander Schoon



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:

Endsumme netto: 190,76 EUR; 19% USt: 36,24 EUR

Endsumme

227,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt. USt-Id Nr.: DE162499068 Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1

Anlage VIIIe StVZO. (Version 4.26.2.1)

Bericht-Nr.: X178205738

227,00 EUR

Seite 2 von 2 zu Bericht Nr. X178205738

Anhang: Abgasmesswerte

02.09.2024 17:11:18 #? Handeingabe

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (asanetwork)
Bedienerführung: AVL DiTEST GmbH DSS AU-DE - Version: V6.8 LF6 06/2023 - Solldaten: III/2024
AU-Messgerät: AVL DiTEST GmbH AVL Counter Standalone WT - SN: 611 - Version: V3.2 06/2022
Auslesegerät: AVL DiTEST GmbH AVL VCI 1000 - SN: 1QIC1T7 - Version: V3.9 06/2020

Messprogramm: Diesel (Partikelzählung)

	Einheit	Min		1-4	
	inneit	Min.	Max.	lst	
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :					#i. O.
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	#i. O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	i. O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	#i. O.
Funktionsprüfung OBD					
-Prüfbereitschaft					
-Unterstützt			100	011000000	
-Gesetzt			010000000		
		Nicht alle	Systemtests du	ırchgeführt	n. i. O.
-Fehlerspeicher					
-Anzahl der abgasrelevanten Fehler				0	i. O.
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		61	i. O.
Anzahl Reinigungsgasstöße		0			i. O.
Drehzahl Reinigungsgasstöße	1/min	3000			i. O.
Abgasmessung					
-Stabilisierung	1/min	550	700	600	i. O.
-Drehzahlanhebung	1/min	1600		1610	i. O.
-Beruhigung	1/min	550	700	600	i. O.
-Messung 1					
-Leerlaufdrehzahl	1/min	550	700	600	i. O.
-Partikel	1/cm3			200	
Arith. Mittelwert Partikelanzahl	1/cm3		250000	200	i. O.
Ergebnis					
Funktionsprüfung OBD					i.O.
Funktionsprüfung Abgas					i.O.
Gesamtergebnis				BES	TANDEN

Bericht-Nr.: X178205738