RAPPORT SEANCE 7:

Durant cette séance nous avons enfin réussi à faire avancer la voiture. En effet, en ayant changé la batterie, le pont en h n'était plus suffisant. Ainsi, nous avons dû tester les ponts en h car ils ne fonctionnaient pas correctement. Nous les avons donc branchés a la batterie et testé avec un voltmètre. Ils ne fonctionnaient pas du tout. Ainsi, M. Rallo nous en a donné d'autre et la voiture roule à nouveau!

De plus j'ai aussi avancé les plans du bras. Beaucoup de problèmes techniques concernant des mauvaises mesures ont donc étaient réglés (comprenant aussi la pièce imprimé la semaine dernière).

La semaine prochaine (dernière séance) il faudra imprimer toutes les pièces qui constituent le bars afin de le monter et de gérer branchements, assemblage et code.