

# Visite maintenance Grenoble v3

**Nom :** Grenoble

**Prénom :** Somafi

**Date de réponse :** 16/12/2024 16:31:50

**Date :** 16/12/2024

**Test ? :** non

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** KUEHNE NAGEL ANNECY

**Ville :** ANNECY

**Code postal :** 74000

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** MIP01

**Localisation site client :** 1

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:29:04

**vert :**



---

**Equipement :** MIP02

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:30:14

**vert :**



---

**Equipement :** MIP03

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:31:35

**vert :**



---

**Equipement :** MIP04

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** 2020

**N° de série :** Mrm2099

**Marque :** Cledo

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 16/12/2024 13:34:06

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Autres composants

**autres composants :** butoirs gauche a ressoudé

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:35:58

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 16/12/2024 13:36:19

**orange :**



---

**Equipement :** MIP05

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir :** butdock + rehausse a remplacé

**Dimensions butoir :** 250 x 540

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 13:41:44

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:37:30

**Photo complémentaire équipement :**



Prise le 16/12/2024 13:40:38

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP06

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:42:53

**vert :**



---

**Equipement :** MIP07

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:44:27

**vert :**



---

**Equipement :** MIP08

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Equipement à remplacer

**Marque équipement :** cledo

**Dimension équipement :** butoirs a butoirs 2650 mm

**Dimension fosse :** pas de fosse

**Référence moteur :** pas de moteur

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:46:33

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP09

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir :** butdock 100

**Dimensions butoir :** 540 x 250

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 13:51:47

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:53:11

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP10

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer, Autres composants

**Marque - modèle butoir :** butdock 100 avec rehausse + caisson

**Dimensions butoir :** 250x540

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 13:58:57

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 13:59:21

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP11

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir :** bitdock 100

**Dimensions butoir :** 240x450

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 14:01:12

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:01:31

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP12

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Cledo

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:03:06

**vert :**



---

**Equipement :** MIP13

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu** :



Prise le 16/12/2024 14:04:07

**vert** :



---

**Equipement** : MIP14

**Localisation site client** :

**NATURE** : Mini pont

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** : Butoir droit à remplacer, Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir** : butdock + caisson a remplacer

**Dimensions butoir** : 250x540

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 14:05:44

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:06:03

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP15

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir :** butdock 100 + rehausseur

**Dimensions butoir :** 250x540

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 14:09:44

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:09:54

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP16

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:11:52

**vert :**



---

**Equipement :** MIP17

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 16/12/2024 14:16:06

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:16:24

**vert :**



**Equipement :** MIP18

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:19:23

**vert :**



---

**Equipement :** MIP19

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** Cledl

**Largeur (baie pour les portes) : 2200**

**Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 16/12/2024 14:20:35

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:20:51

**vert :**



---

**Equipement :** MIP20

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Fissure du cordon de soudure

**Photo fissure cordon :**



Prise le 16/12/2024 14:23:40

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:22:26

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP21

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:24:43

**vert :**



---

**Equipement :** MIP22

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :** Butoir gauche à remplacer

**Marque - modèle butoir :** butdock + caisson et rehausse a remplacer

**Dimensions butoir :** 250x540

**Photo butoir :**



Prise le 16/12/2024 14:26:10

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:26:48

**rouge :**



---

**Equipement :** MIP23

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signalétique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:27:59

**vert :**



---

**Equipement :** MIP24

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu** :



Prise le 16/12/2024 14:29:22

**vert** :



---

**Equipement** : MIP25

**Localisation site client** :

**NATURE** : Mini pont

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : nc

**N° de série** : nc

**Marque** : nc

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR** :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:30:16

**vert :**



---

**Equipement :** MIP26

**Localisation site client :**

**NATURE :** Mini pont

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 2200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie NIV PLQ MIP TEL BLR :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 14:31:16

**vert :**



---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :**

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** nc

**N° de série :** nc

**Marque :** nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 7000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie portail :** Autres composants

**Anomalie portail auto-moto :** Joint à remplacer

**Type portail :** Coulissant

**Type de joint :** bord primaire

**Marque - modèle bord primaire :** remplacement du palpeur embarque + palpeur fixe+ mettre grillage le long du vantail

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement pour Compte rendu :**



Prise le 16/12/2024 16:29:13

**rouge :**



### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** mol

**Signature technicien :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'L' shape.