Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble Prénom : Somafi

Date de réponse : 06/09/2024 11:08:27

Date: 04/09/2024

Test?: oui

Consignes de maintenance barrière : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consigne de maintenance porte souple : <u>CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf</u>

Consigne de maintenance rideau : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consigne de maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consigne de maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consigne de maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf

Consigne de maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client: BODYCOTE VOREPPE

ville: VOREPPE

Code postal: 38340

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE:

Equipement: SEC02

Localisation site client :

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement: motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque: ISEA

Largeur (baie pour les portes): 3000

Hauteur (baie pour les portes): 3000

Hauteur ligne arbre: 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 2

Largeur hublot: 68

Hauteur hublot: 37

Anomalie / composant autres:

Etat: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \odot

Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 09:40:37

Equipement: SEC01

Localisation site client:

NATURE: Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee: nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes): 4000

Hauteur (baie pour les portes): 4500

Hauteur ligne arbre: 8500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon

fonctionnement

Localisation choc tablier: Panneau bas

Photo choc tablier :



Prise le 06/09/2024 10:06:14



Prise le 06/09/2024 10:06:22

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : \lor

Photo équipement :



Prise le 06/09/2024 10:08:02

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME: jle nsz

Signature tech :