

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 06/11/2024 15:46:59

**Date :** 06/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** SDIS LES ANGLES

**Ville :** LES ANGLES

**Code postal :** 30133

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** SEC10

**Localisation site client :** 573 728

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) : 4000**

**Hauteur ligne arbre : 5700**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 11:59:00

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** - 4 hublots légerement fissurés dim. totale 675 x 370 dim plexi. 600 x 295  
- reprise prog feu cligno effectuée

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8h x2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 12:03:53



Prise le 06/11/2024 14:21:42



Prise le 06/11/2024 14:21:42

---

**Equipement :** SEC09

**Localisation site client :** 573 727

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** Norsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5700

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 12:15:17

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** cligno exterieur 230v , prévoir module cligno led

**Anomalie / composant autres :** voir commentaire général

- 6 hublots légerement fissurés
- reprise niveau effectuée

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8h x2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 12:37:02



Prise le 06/11/2024 12:37:17

---

**Equipement :** SEC08

**Localisation site client :** 573 726

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2014

**N° de série :** 258360 A 10

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5700

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 12:52:40

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** feu cligno ext

**Anomalie / composant autres :** voir commentaire rapport

- 4 hublots légerement fissurés
- feu ext hs, feu int éclairage fixe, impossible de rentrer en prog pour modifier, prévoir des modules led

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8h x2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 13:08:47

---

**Equipement :** SEC07

**Localisation site client :** 573 725

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360 A9

**Marque :** Norsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5700

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 13:24:27

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** - 5 hublots légerement fissurés  
- porte fonctionnement descente HM car défaut palpeur

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8hx2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 13:25:34

---

**Equipement :** SEC03

**Localisation site client :** 573 721

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360 A6

**Marque :** Norsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre : 5700**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 13:50:50

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** voir commentaire rapport

- 6 hublots légerement fissurés

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 13:53:09

---

**Equipement :** SEC04

**Localisation site client :** 573 722

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2014

**N° de série :** 258360 A3

**Marque :** Nordsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5700

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 14:54:32

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** - 4 hublots légerement fissurés

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8hx2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 14:55:40

---

**Equipement :** SEC05

**Localisation site client :** 573 723

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360 A7

**Marque :** Nordsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre : 5700**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 14:59:38

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** -5 hublots legerement fissurés  
- gorge parachute cable gauche tordue

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8h x2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 14:57:34



Prise le 06/11/2024 14:58:08

---

**Equipement :** SEC06

**Localisation site client :** 573 724

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360 A8

**Marque :** Norsud


**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ligne arbre :** 5700

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 15:05:41

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** - 6 hublots fissurés

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 8hx2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 15:12:59

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** 573 720

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

**N° de série :** 258360 A5

**Marque :** Norsud

**Largeur (baie pour les portes) :** 3600

**Hauteur ( baie pour les portes) : 4000**

**Hauteur ligne arbre : 5700**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 06/11/2024 15:16:01

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** - 6 hublots fissurés  
- façade coffret ts 970 dégradée mais fonctionnelle

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M**

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 15:17:28



Prise le 06/11/2024 15:17:41

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** 573 719

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2014

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : Norsud


Largeur (baie pour les portes) : 3600

Hauteur ( baie pour les portes) : 4000

Hauteur ligne arbre : 5700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 06/11/2024 15:27:52

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : - 3 hublots legerement fissurés

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 8hx2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 15:26:42

---

**Equipement :** PEX01

**Localisation site client :** 573 718

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** Nc

**N° de série :** Nc

**Marque :** Nc moteur bft

**Largeur (baie pour les portes) :** 6100

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1950

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** reprise reglage galets de guidage  
moteur "sale"

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 06/11/2024 15:44:31



Prise le 06/11/2024 15:44:48

### Equipement supplémentaire

**Commentaire interne :**

- aucun marquage normatif sur la totalité des portes
- aucune cellules à l'extérieur (sauf sec 3 573 721 barrage)
- cellule intérieure non fonctionnelle à partir de 450 du sol
- prévoir la reprise du positionnement de toutes les butées ressorts sauf sec 8 573 726 (perçage du rail)

- reprise reglage de tous les galets effectué
- hublot dim. totale 675 x 370 dim plexi. 600 x 295

**TRIGRAMME :** jan

**Signature tech :**

JAN