

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 13/11/2024 09:01:23

Date : 08/11/2024

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LELY FONTAINE

Ville : FONTAINE

Code postal : 38600

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RID28

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4870

Hauteur (baie pour les portes) : 5000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 13:54:29

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Finale, Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 4

Forme lame finale à remplacer : voir photo3

Largeur dos de coulisse lame finale : 5065

Présence serrure sur lame finale : Non

Finition lame finale laquée : Non

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 5065

Forme lame intermédiaire à remplacer : voir photo

Finition lame intermédiaire : Laquée

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Non

Type raidisseur : Tube

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 08/11/2024 13:55:51



Prise le 08/11/2024 13:56:03

Photo environnement équipement :



Prise le 08/11/2024 13:57:48



Prise le 08/11/2024 13:57:54

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 13:56:35

Equipement : BLE01

Localisation site client : SOGRECO

NATURE : Barriere levante

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 9500

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : légère trace de choc sur barrière ne gêne pas au bon fonctionnement

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:24:15



Prise le 08/11/2024 14:24:42



Prise le 08/11/2024 14:24:50

Equipement : RID26

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2007

N° de série : R43358


Marque : JAVEY

Largeur (baie pour les portes) : 7160

Hauteur (baie pour les portes) : 7700

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 14:49:35

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:50:27

Equipement : RID27

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 4300

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Finale, Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 6

Forme lame finale à remplacer : voir photo

Largeur dos de coulisse lame finale : 4120

Présence serrure sur lame finale : Non

Finition lame finale laquée : Non

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 4120

Forme lame intermédiaire à remplacer : voir photo

Finition lame intermédiaire : Laquée

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Non

Type raidisseur : Equerre

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 08/11/2024 15:22:21



Prise le 08/11/2024 15:22:43

Photo environnement équipement :



Prise le 08/11/2024 15:23:04

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 15:23:36

Equipement : RID32

Localisation site client : SOGRECO

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5940

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 15:49:50

Equipement : RID31

Localisation site client : SOGRECO

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5900

Hauteur (baie pour les portes) : 4640

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 08/11/2024 16:07:54



Prise le 08/11/2024 16:08:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 16:08:41

Equipement : RID25

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:05:32

Equipement : RID30

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:08:03

Equipement : RID24

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 12/11/2024 10:10:56



Prise le 12/11/2024 10:11:03

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:11:49

Equipement : RID23

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale, Lame intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 12/11/2024 10:13:47



Prise le 12/11/2024 10:13:56

Anomalie / composant autres : 3 lame à prévoir

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:14:44

Equipement : RID14

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 8000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:22:40

Equipement : RID15

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 8000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:24:46

Equipement : RID16

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:27:50

Equipement : RID17

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : JAVEY

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

Photo choc montant:



Prise le 12/11/2024 10:46:00

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:46:45

Equipement : RID18

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:49:01

Equipement : RID19

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : ISEA

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale, Lame intermédiaire

Photo choc tablier :



Prise le 12/11/2024 10:52:53



Prise le 12/11/2024 10:53:00



Prise le 12/11/2024 10:53:10



Prise le 12/11/2024 10:53:29



Prise le 12/11/2024 10:55:35

Anomalie / composant autres : boîte à bouton à remplacer le bouton de la descente reste appuyer

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:53:52

Equipement : RID20

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2006

N° de série : 0015/3/3560

Marque : PROMOTEC

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

Photo choc montant:



Prise le 12/11/2024 10:57:34



Prise le 12/11/2024 10:57:47



Prise le 12/11/2024 10:57:59



Prise le 12/11/2024 10:58:09

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:58:27

Equipement : RID21

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : 2006

N° de série : 0015/3/3560

Marque : PROMOTEC

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement, Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 12/11/2024 11:02:06



Prise le 12/11/2024 11:02:23



Prise le 12/11/2024 11:03:28



Prise le 12/11/2024 11:03:38

Photo choc montant:



Prise le 12/11/2024 11:00:13



Prise le 12/11/2024 11:00:19



Prise le 12/11/2024 11:00:30



Prise le 12/11/2024 11:00:47

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:04:00

Equipement : RID22

Localisation site client : VALORY

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : 2006

N° de série : 0015/3/3560


Marque : PROMOTEC

Largeur (baie pour les portes) : 5600

Hauteur (baie pour les portes) : 6000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 12/11/2024 11:06:53

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement, Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon fonctionnement

Localisation choc tablier : Lame finale

Photo choc tablier :



Prise le 12/11/2024 11:07:43



Prise le 12/11/2024 11:07:52

Photo choc montant:



Prise le 12/11/2024 11:08:03



Prise le 12/11/2024 11:08:10

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:09:04

Equipement : RID10

Localisation site client : MERIDIENNE

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 3480

Hauteur (baie pour les portes) : 3650

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

Photo choc montant:



Prise le 12/11/2024 15:44:40



Prise le 12/11/2024 15:44:59

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 15:47:45

Equipement : RID11

Localisation site client : MERIDIENNE

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 15:59:53

Equipement : RID44

Localisation site client : BOIS

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 16:00:59

Equipement : RID45

Localisation site client : BOIS

NATURE : Rideau metallique

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :


Présence caisson :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 16:01:36

Equipement : SEC01

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 16:02:17

Equipement : SEC02

Localisation site client :

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : semi automatique

Année : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur ligne arbre :

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond :

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 16:02:57

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : sgu/fch

Signature tech :