

Visite maintenance MONTPELLIER

Nom : MONTPELLIER

Prénom : SOMAFI

Date de réponse : 12/11/2024 13:51:33

Date : 07/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consignes maintenance rideau métallique : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consignes maintenance nivelleur : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consignes maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consignes maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consignes maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consignes maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : LEROY MERLIN ST AUNES

Ville : ST AUNES

Code postal : 34130

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : BLE03

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 03/2006

N° de série : 06 - BL29 - 00237

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 4200

Hauteur (baie pour les portes) :

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 09:16:41

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4000

Photo barrière :



Prise le 07/11/2024 09:22:09

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:22:44

Equipement : BLE02

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2024

N° de série : 24-BL227E-F0025

Marque : Automatic ststems

Largeur (baie pour les portes) : 4100

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 09:29:27

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4000

Photo barrière :



Prise le 07/11/2024 09:32:57

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:30:12

Equipement : BLE01

Localisation site client : Sortie cours materiaux

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2006

N° de série : 06-bl29.....

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 3200

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 09:39:10

Anomalie BLE : Lisse à remplacer

Longueur lisse : 3500

Photo barrière :



Prise le 07/11/2024 09:42:04

Anomalie / composant autres : bras de lisse tordu

lissoir longueur 3500 diam 80

casquette cellule tordue

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:42:24



Prise le 07/11/2024 09:42:37



Prise le 07/11/2024 09:46:43

Equipement : BLE04

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : 17-bl227-f0141

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 3900

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 09:59:33

Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 4000

Photo barrière :



Prise le 07/11/2024 10:02:55

Anomalie / composant autres : redressement support bas filet
reprise serrage fut + poteau reception
fut + poteau reception "vrillé"
inter open scotché

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:08:02



Prise le 07/11/2024 10:08:48



Prise le 07/11/2024 10:11:22



Prise le 07/11/2024 10:12:02

Equipement : RAP09

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2023

N° de série : POR23001291

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 4320

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 10:57:04

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 3

Diamètre raidisseur : 40

Longueur raidisseur : 4350

Anomalie / composant autres : draft Killer déchiré largeur 200 L 3500

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:40:05



Prise le 07/11/2024 11:02:45

Equipement : SEC01

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Nc

N° de série : Nc

Marque : Alpha deurene

Largeur (baie pour les portes) : 4155

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : manque ponpon sur corde de débrayages

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 11:29:09

Equipement : RAP01

Localisation site client : PR

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : Nc

N° de série : F 06215

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 3513

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 11:59:41

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : cligno 230v

Anomalie / composant autres : reprise fixation feu cligno inter effectuée, reprise reglage fdc, passage occasionnelle devant la cellule créant une inversion à surveiller et prévoir le décalage des cellules


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 12:02:05



Prise le 07/11/2024 12:02:19



Prise le 07/11/2024 12:02:51

Equipement : RAP07

Localisation site client : Decoupe bois

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : manuel

Annee : Nc

N° de série : F06216

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3519

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 14:12:13

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : feu luna etme juste ampoule 230v

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 07/11/2024 14:13:31

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:16:34

Equipement : PMA01

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : Nc

N° de série : Nc

Marque : Nc

Largeur (baie pour les portes) : 4036

Hauteur (baie pour les portes) : 2600

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails : Pivot à remplacer, Vantaux à remplacer

Nbr vantaux à remplacer : 1

Largeur de passage : 4036

Longueur vantaux : 1955

Hauteur vantaux : 2445

Présence portillon : Non

Anomalie / composant autres : fer plat sur vantail gauche de fixation du gond bas tordu
vantail tordu

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:25:52



Prise le 07/11/2024 14:26:34



Prise le 07/11/2024 14:26:45



Prise le 07/11/2024 14:29:18

Equipement : RAP02

Localisation site client : Cuisine

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : Fr71573b


Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 4014

Hauteur (baie pour les portes) : 3497

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 14:50:31

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer, Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : inexistant a créer

Longueur marquage au sol : 4014

Photo marquage au sol :



Prise le 07/11/2024 14:53:04

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 14:55:35

Equipement : SEC02

Localisation site client : Cuisine

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2006

N° de série : 20603203


Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 4016

Hauteur (baie pour les portes) : 3497

Hauteur ligne arbre : 6500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 07/11/2024 14:59:12

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :

Prise le 07/11/2024 15:16:24

Equipement : SEC03

Localisation site client : Au niveau quai

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : Nc

N° de série : Nc

Marque : Alpha deuren

Largeur (baie pour les portes) : 3990

Hauteur (baie pour les portes) : 3488

Hauteur ligne arbre : 6500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Hublots à remplacer, Moteur à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 1

Rangée Hublot : 1

Largeur hublot : 675

Hauteur hublot : 370

Marque moteur : GFA

Référence moteur : SE5.24-25.40

Tension alimentation moteur : 400

Renvoi chaine moteur : Non

Moteur cartérisé : Non

Diamètre pignon moteur : 25

Photo moteur :



Prise le 08/11/2024 09:59:15

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 8 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 15:44:24

Equipement : RAP05

Localisation site client : Au niveau quai

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : Nc

N° de série : F06217

Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 4309

Hauteur (baie pour les portes) : 3488

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 15:50:49

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Tablier à remplacer

Type porte rapide : Empilable

Type remplacement : Bache complète (avec raidisseurs, passes sangles, sangles)

Nombre raidisseur : 9

Diamètre raidisseur : 30

Nombre passe sangles : 20

Diamètre sangle : 50

Longueur estimée sangle : 4000

RAL toile porte rapide : 9002

RAL bavette porte rapide : noir

Hauteur finie : 4000

Entraxe fourreau : 1000

Présence bande de visibilité : Non

Présence hublot : Oui

Rangé hublot : 1

Nombre hublot : 6

dimension hublot : 40

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h a 2

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 16:01:58

Equipement : RAP08

Localisation site client : Carrelage

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2017

N° de série : Fr52233

Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 3397

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :




Prise le 07/11/2024 16:14:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3500

Photo marquage au sol :



Prise le 07/11/2024 16:16:15

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 16:27:18

Equipement : RAP06

Localisation site client : A cote atelier technique

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : Nc

N° de série : F06213-2


Marque : Cofertech

Largeur (baie pour les portes) : 3803

Hauteur (baie pour les portes) : 3479

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 16:39:56

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Raidisseur à remplacer

Nombre de raidisseur : 1

Diamètre raidisseur : 40

Longueur raidisseur : 3800

Anomalie / composant autres : trace d'usure au niveau des passes sangles et des bouts de tablier
beaucoup de bruit au niveau du frein

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 16:54:32

Equipement : NIV01

Localisation site client : Dechargement

NATURE : Niveleur

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : 190214

Marque : Eurodock

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 17:05:34

Liste anomalie NIV MIP PLQ : Présence d'une fuite d'huile sur flexible, Vérin de lèvre à remplacer

Anomalie / composant autres : verin lèvre tige flambé diam tige 30 diam Corp 50 LG tige 900

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 17:11:32



Prise le 07/11/2024 17:12:05



Prise le 07/11/2024 17:12:16

Equipement : BLE05

Localisation site client : Quai

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2019

N° de série : 19 bl227 f0272

Marque : Automatic systems

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 07/11/2024 17:17:45

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 17:20:57

Equipement : SEC04

Localisation site client : PS

NATURE : Porte sectionnelle

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : 2006

N° de série : 20603202

Marque : Alpha


Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur ligne arbre : 6000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 10:09:46

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement inaccessible le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:10:11

Equipement : RAP03

Localisation site client : PR03 reseve 1

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2022

N° de série : FR71573A

Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 3950

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :

Prise le 08/11/2024 10:22:49

Présence faux plafond : non**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer**Longueur marquage au sol :** 4150**Photo marquage au sol :**

Prise le 08/11/2024 10:25:54

Anomalie / composant autres :**Etat :** Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:26:59

Equipement : RAP04

Localisation site client : PR4 réservé enlevé marchandise

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2017

N° de série : FR49212


Marque : Dynaco

Largeur (baie pour les portes) : 3500

Hauteur (baie pour les portes) : 3980

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 10:36:14

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

Photo choc montant:



Prise le 08/11/2024 10:37:25



Prise le 08/11/2024 10:37:47



Prise le 08/11/2024 10:38:10

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:39:09

Equipement : BLE06

Localisation site client : BL6 resetve retrait marchandise

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2016

N° de série : B/02/16

Marque : AFCA

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 10:54:56

Anomalie BLE : Fût à remplacer, Marquage au sol à réaliser, Signalétique piéton absente

Modèle fût : niyba4-24

Longueur marquage au sol : 4000

Photo barrière :



Prise le 08/11/2024 10:56:56



Prise le 08/11/2024 10:57:11

Anomalie / composant autres :


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 10:58:37

Equipement : BLE09

Localisation site client : BL9 sortie 2 SRM

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série : 26369

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:37:54

Anomalie BLE : Signalétique piéton absente

Photo barrière :



Prise le 08/11/2024 11:39:39

Anomalie / composant autres : présence importante d'oxydation sur le fut et capot moteur.

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:41:04

Equipement : BLE08

Localisation site client : BL8 sortie SRM

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série : 25370

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:43:37

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres : porte fusible 16A casé, non fonctionnel.
manque ampli boucle sécurité, boucle sous lisse cable en ouverture

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:47:10



Prise le 08/11/2024 11:47:44

Equipement : BLE07

Localisation site client : BL7 ENTREE SRM

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2010

N° de série : 25368

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:53:30

Anomalie BLE : Lisse à remplacer

Longueur lisse : 4120

Photo barrière :



Prise le 08/11/2024 11:58:28

Anomalie / composant autres : bras support de lisse tordu et lisso LG 4120x75mm
pas de boucle de sécurité sous lisso
cellules du mauvais cite du fut

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4heures

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 11:55:58



Prise le 08/11/2024 11:56:13



Prise le 08/11/2024 12:01:01

Equipement : PAU01

Localisation site client : PC1

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5,640

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Barre palpeuse à remplacer, Palpeur fixe à l'ouverture à remplacer, Palpeur bord secondaire à remplacer, Palpeur bord primaire à remplacer, Feu clignotant à remplacer

Modèle barre palpeuse : faac souple toutes hauteur

Modèle bord primaire : faac souple tout hauteur

Modèle bord secondaire : faac souple tout hauteur

Modèle palpeur fixe : abs

Modèle feu clignotant : faac

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:12:29



Prise le 08/11/2024 14:13:29

Equipement : PAU02

Localisation site client : PC2 entrée PL

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : AFCA

Largeur (baie pour les portes) : 6650

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Palpeur bord primaire à remplacer, Palpeur bord secondaire à remplacer, Palpeur fixe à l'ouverture à remplacer, Feu clignotant à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Marquage au sol à réaliser

Modèle bord primaire : afca

Modèle bord secondaire : absent

Modèle palpeur fixe : absent

Modèle feu clignotant : Condoor

Longueur marquage au sol : 5300

photo marquage au sol :



Prise le 08/11/2024 14:44:48

Anomalie / composant autres : niveau du vantail à reprendre avec les vis des galets


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 14:49:22



Prise le 08/11/2024 14:49:36



Prise le 08/11/2024 14:50:13



Prise le 08/11/2024 14:50:43



Prise le 08/11/2024 14:51:16

Equipement : PAU03

Localisation site client : PC3

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non


Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser, Feu clignotant à remplacer

Modèle feu clignotant : condor

Longueur marquage au sol : 8000

photo marquage au sol :



Prise le 08/11/2024 15:06:54

Anomalie / composant autres : 8 palpeurs fixe à mettre en place

1 palpeur mobile fermeture à remplacer

1 palpeur mobile ouverture à mettre en place

1 mètre de crémaillère à remplacer

réglages niveau à effectuer


Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 08/11/2024 15:23:45

Equipement : RID05

Localisation site client : RM

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4170

Hauteur (baie pour les portes) : 4450

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 06:30:12

Equipement : RID04

Localisation site client : Sortie 2 bati

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4170

Hauteur (baie pour les portes) : 4400

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 2

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 4170

Forme lame intermédiaire à remplacer : p116

Finition lame intermédiaire : Micro perforée

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Oui

Nombre anti tempête : 2

Type raidisseur : Tube

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 12/11/2024 06:52:35



Prise le 12/11/2024 06:53:16

Photo environnement équipement :



Prise le 12/11/2024 06:52:58

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 06:53:17

Equipement : RID03

Localisation site client : Sortie 1 bati

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4180

Hauteur (baie pour les portes) : 4400

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Lames à remplacer

Type de lame à remplacer : Intermédiaire

Nombre de lame à remplacer : 1

Largeur dos de coulisse lame intermédiaire : 4180

Forme lame intermédiaire à remplacer : p116

Finition lame intermédiaire : Micro perforée

Présence patin nylon : Non

Présence anti - tempête : Oui

Nombre anti tempête : 2

Type raidisseur : Tube

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 12/11/2024 06:56:30



Prise le 12/11/2024 06:56:49

Photo environnement équipement :



Prise le 12/11/2024 06:57:02

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 06:57:25

Equipement : RID07

Localisation site client : Entrée srm

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4150

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Axe à remplacer

Longueur axe : 4150

Diamètre axe : 60

Forme axe : Rond

information complémentaire axe : ht sous drapeau 4500

Info axe : Creux

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 07:12:29

Equipement : RID08

Localisation site client : Sortie 1 srm

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4150

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Axe à remplacer

Longueur axe : 4150

Diamètre axe : 60

Forme axe : Rond

information complémentaire axe : ht sous drapeau 4500

Info axe : Creux

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 07:25:15



Prise le 12/11/2024 07:25:32

Equipement : RID09

Localisation site client : Sortie 2 srm

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4010

Hauteur (baie pour les portes) : 4500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 07:31:33

Equipement : RID06

Localisation site client : Bureau srm

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6940 ddc

Hauteur (baie pour les portes) : 2500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

Présence caisson : oui


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 07:38:18

Equipement : RID01

Localisation site client : Entrée principal droite

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4670

Hauteur (baie pour les portes) : 3180

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:23:16

Equipement : RID02

Localisation site client : Entrée principal gauche

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4650

Hauteur (baie pour les portes) : 3180

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:29:49

Equipement : RID10

Localisation site client : Plate-forme service

NATURE : Rideau métallique

Mode fonctionnement : motorisé

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6180

Hauteur (baie pour les portes) : 3500

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

Présence caisson : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:36:23

Equipement : BLE10

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:51:10

Equipement : BLE11

Localisation site client : BL

NATURE : Barrière levante

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie BLE :

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 08:53:28

Equipement : BPO35

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 940

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : frotte au sol, sol à gratter

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:21:27



Prise le 12/11/2024 09:21:40

Equipement : BPO02

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2160

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:26:48

Equipement : BPO03

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1855

Hauteur (baie pour les portes) : 2080

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : seuil de porte à refixer pour éviter frottement vantail


Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:32:40

Equipement : BPO04

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1910

Hauteur (baie pour les portes) : 2140

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : pas de fixation au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:37:05



Prise le 12/11/2024 09:37:19

Equipement : BPO05

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1905

Hauteur (baie pour les portes) : 2140

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : pas de fixation au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:42:39



Prise le 12/11/2024 09:42:59

Equipement : BPO06

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:50:08

Equipement : BPO07

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : léger frottement au sol en fin d'ouverture avec le rejet de pluie

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:54:19

Equipement : BPO25

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2160

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : un peu de jeu au niveau des points de fixation haut et bas

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 09:57:58

Equipement : BPO24

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : un peu de jeu au niveau des points de fixation haut et bas

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:03:13

Equipement : BPO26

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:08:49

Equipement : BPO27

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : porte frotte au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:13:45

Equipement : BPO28

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : porte frotte au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:16:25

Equipement : BPO29

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : porte frotte au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:20:37

Equipement : BPO30

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:37:34

Equipement : BPO31

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2155

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : un peu de jeu au niveau fixation haute
pas de point fixation au sol
penne bas frotte au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:42:59

Equipement : BPO32

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1820

Hauteur (baie pour les portes) : 2035

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : un doute sur la conformité porte avec un ferme porte

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:53:06



Prise le 12/11/2024 10:53:24

Equipement : BPO33

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1820

Hauteur (baie pour les portes) : 2035

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : doute sur conformité car porte équiper d'un ferme porte les 2 vantaux frottent l'un contre l'autre pas de reglage

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 10:57:11



Prise le 12/11/2024 10:57:53

Equipement : BPO22

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:00:48

Equipement : BPO23

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:04:33

Equipement : BPO21

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : frotte au sol

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:12:54

Equipement : BPO20

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque :

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:16:30

Equipement : BPO19

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1920

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : vantail bas un peu enfoncé ne gêne pas le fct.

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:18:24



Prise le 12/11/2024 11:19:22

Equipement : BPO18

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2150

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:23:16

Equipement : BPO17

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 950

Hauteur (baie pour les portes) : 2160

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : barre de verrouillage frotte sur le cadre et gène la fermeture complète du vantail

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:31:07



Prise le 12/11/2024 11:36:59

Equipement : BPO34

Localisation site client : Portillon srm

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:44:19

Equipement : PMA04

Localisation site client : Portail manuel srm

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 4200

Hauteur (baie pour les portes) : 2000

Plaque signaletique : non

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : pas de butées mécanique embarquée avant et arrière sur le vantail, vantail déformé

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 11:51:55

Equipement : BPO12

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : remplacement de la push barre en deux points

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:22:39



Prise le 12/11/2024 12:22:51

Equipement : BPO13

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : brossé anti rongeur hs LG 900

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:28:28

Equipement : BPO14

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 2000


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:30:52

Equipement : NIV02

Localisation site client : Local test outillage

NATURE : Table élévatrice

Mode fonctionnement : manuel

Année : 2006

N° de série : 06026528

Marque : Bike-lift

Largeur (baie pour les portes) : 2200

Hauteur (baie pour les portes) : 1000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 12/11/2024 12:43:17

Liste anomalie NIV MIP PLQ :

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:43:39

Equipement : BPO16

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1810

Hauteur (baie pour les portes) : 2030

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres : doute sur la conformité, issue de secours coupe feu équipée d'un ferme porte

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:47:32

Equipement : BPO15

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 1800

Hauteur (baie pour les portes) : 2020

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 12:49:58

Equipement : BPO11

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Année : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2155

Hauteur (baie pour les portes) : 2230

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:02:57

Equipement : BPO10

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2160

Hauteur (baie pour les portes) : 2230

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:11:06

Equipement : BPO09

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2160

Hauteur (baie pour les portes) : 2200

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:13:43

Equipement : BPO08

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 2155

Hauteur (baie pour les portes) : 2149


Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:22:36

Equipement : PAU04

Localisation site client : PC

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 6000

Hauteur (baie pour les portes) : 1950

Plaque signaletique : non


Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : portail condamné

Etat : Equipement à l'arrêt le jour de la visite

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:32:04

Equipement : PMA03

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 3450

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : pas de butee en fermeture ni en ouverture sur vantail droit
butee gauche bouge
plot béton à faire

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:40:34

Equipement : PMA02

Localisation site client : PM

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : 5000

Hauteur (baie pour les portes) : 3450

Plaque signaletique : non

Type portail : Battant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : pas de butées ouverture ni fermeture plot béton à faire

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 4h

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:49:06

Equipement : BPO01

Localisation site client : IS

NATURE : Issue de secours

Mode fonctionnement : manuel

Annee : A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : non

Anomalie / composant autres :

Etat : Equipement non présent sur site

Photo équipement :



Prise le 12/11/2024 13:50:26

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jan

Signature tech :

JAN.