

Visite maintenance GRENOBLE

Nom : Grenoble

Prénom : Somafi

Date de réponse : 17/09/2024 14:31:24

Date : 17/09/2024

Test ? : oui

Consignes de maintenance barrière : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

Consigne de maintenance porte souple : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

Consigne de maintenance rideau : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

Consigne de maintenance nivelleur: [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

Consigne de maintenance portail : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

Consigne de maintenance porte piétonne : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

Consigne de maintenance porte sectionnelle : [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

Outils nécessaires:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

Localisation site

Nom client : SNAM / ST QUENTIN FALLAVIER

Ville : ST QUENTIN FALLAVIER

Code postal : 38070

PARC SOUS CONTRAT

CONTRAT DE MAINTENANCE :

Equipement : RAP02

Localisation site client : SITE A

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2019

N° de série : POR 19014992

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur (baie pour les portes) : 3420

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 10:08:03

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 10:23:56

Rangé hublot : 2

Nombre hublot : 8

dimension hublot : 70/30

Anomalie / composant autres : bâche vétuste a remplacé avec passe sangle et raidisseurs capteur c1 barrière shunté

Etat : Travaux obligatoires

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 10:25:26



Prise le 17/09/2024 10:25:33



Prise le 17/09/2024 10:26:05

Equipement : RAP06

Localisation site client : SITE A

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2002

N° de série : POR20016094

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 4400

Hauteur (baie pour les portes) : 3750

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 10:28:50

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Feu clignotant à remplacer, Marquage au sol à effectuer

Modèle feu clignotant : voir photo

Longueur marquage au sol : 5000

Photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 10:30:28

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : 6 M

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 10:30:51



Prise le 17/09/2024 10:31:22



Prise le 17/09/2024 10:31:48

Equipement : RAP04

Localisation site client : SITE A

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Année : 2020

N° de série : POR20004691

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3830

Hauteur (baie pour les portes) : 4000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 10:33:15

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 4000

Photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 10:34:21

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 10:34:53

Equipement : RAP05

Localisation site client : SITE A

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2020

N° de série : POR 20004690

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 2700

Hauteur (baie pour les portes) : 3000

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 10:37:08

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer

Longueur marquage au sol : 3000

Photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 10:38:13

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 10:38:34



Prise le 17/09/2024 10:38:57

Equipement : RAP07

Localisation site client : SITE A

NATURE : Porte rapide

Mode fonctionnement : automatique

Annee : 2024

N° de série : POR24003379

Marque : Maviflex

Largeur (baie pour les portes) : 3510

Hauteur (baie pour les portes) : 3030

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 10:44:41

Présence faux plafond : non


ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :

Anomalie / composant autres : raidisseurs légèrement tordu mais ne dérange pas le bon fonctionnement de la porte

Etat : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 10:45:09



Prise le 17/09/2024 10:46:27

Equipement : PEX02

Localisation site client : SITE A

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : Betafence

Largeur (baie pour les portes) : 10000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 11:00:14

Type portail : Coulissant

Anomalie portails :

Anomalie / composant autres : les 3 palpeurs shunter giro ne fonctionne plus pas d'éclairage de zone

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour


Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 11:09:09



Prise le 17/09/2024 11:10:24

Equipement : PEX01

Localisation site client : SITE A

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : 15EA00475

Marque : Betafence

Largeur (baie pour les portes) : 9000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 11:16:19

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Marquage au sol à réaliser

Longueur marquage au sol : 10

photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 11:18:32

Anomalie / composant autres : feu clignotant ne fonctionne pas pas d'éclairage de zone

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 11:20:53



Prise le 17/09/2024 11:21:05

Equipement : PEX03

Localisation site client : SITE B2

NATURE : Portail

Mode fonctionnement : automatique

Annee : nc

N° de série : nc

Marque : nc

Largeur (baie pour les portes) : 8000

Hauteur (baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 17/09/2024 11:41:13

Type portail : Coulissant

Anomalie portails : Usure du marquage au sol

photo marquage au sol :



Prise le 17/09/2024 11:41:36

Anomalie / composant autres :

Etat : Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1 jour

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O

Photo équipement :



Prise le 17/09/2024 11:44:49

Equipement supplémentaire

Commentaire interne :

TRIGRAMME : jle

Signature tech :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "jle".