# **Visite maintenance MONTPELLIER**

Nom: MONTPELLIER Prénom: SOMAFI

Date de réponse : 07/11/2024 11:52:37

Date: 07/11/2024

Consignes de maintenance Porte souple: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf

Consignes maintenance rideau métallique : CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf

Consignes maintenance niveleur: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf

Consignes maintenance portail: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf

Consignes maintenance barrière: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf

Consignes maintenance porte piétonne: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES.pdf

Consignes maintenance porte sectionnelle: CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf

Outillages nécessaire:

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur Porter son gilet jaune et ses EPI Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre, cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## **Localisation site**

Nom client: (ALPPI AT RELAIS GANGES)

ville: GANGES

Code postal: 34190

## **PARC SOUS CONTRAT**

# **CONTRAT DE MAINTENANCE:**

Equipement: SEC02

Localisation site client :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: Norsud

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

Hauteur ligne arbre: 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : oui

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot: 3

Largeur hublot: 625

Hauteur hublot: 318


Anomalie / composant autres :

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h30

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O



Prise le 07/11/2024 09:19:07



Prise le 07/11/2024 09:20:02



Prise le 07/11/2024 09:20:56

**Equipement**: SEC03

**Localisation site client**:

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque : A RENSEIGNER

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

Hauteur ligne arbre: 4000

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

## Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

#### **VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

## Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 09:55:30

**Equipement**: SEC04

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

Marque: Norsud

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 4100

**Plaque signaletique** : non

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Hublots à remplacer

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot: 3

Largeur hublot: 625

Hauteur hublot: 318

**Anomalie / composant autres :** hublot norsud rectangulaire a remplacé

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h30

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 



Prise le 07/11/2024 10:11:32



Prise le 07/11/2024 10:13:46

**Equipement**: SEC05

Localisation site client :

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: Norsud

Largeur (baie pour les portes):

Hauteur (baie pour les portes):

**Hauteur ligne arbre** : 4100

Plaque signaletique : non

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

## Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:32:12

**Equipement**: SEC06

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: A RENSEIGNER

N° de série : A RENSEIGNER

Marque: Norsud

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 4100

Plaque signaletique : non


Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA: Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon

fonctionnement

**Localisation choc tablier**: Panneau bas

#### Photo choc tablier:



Prise le 07/11/2024 10:39:37

#### Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :**  $\lor$ 



## Prise le 07/11/2024 10:40:07

**Equipement**: SEC07

Localisation site client :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

Annee: A RENSEIGNER

**N° de série** : 200173

 $\textbf{Marque}: \mathsf{Norsud}$ 

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 4100

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 10:56:17

Présence faux plafond : non

#### **ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:**

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

## Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 10:55:11

**Equipement**: SEC01

**Localisation site client**:

**NATURE**: Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement**: manuel

**Annee**: 2022

**N° de série** : Cepsiv40112204679

Marque:

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

Hauteur ligne arbre: 3850

Plaque signaletique : oui

#### Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 11:18:54

Présence faux plafond : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA:** 

Anomalie / composant autres :

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\lor$ 

# Photo équipement :



Prise le 07/11/2024 11:19:41



Prise le 07/11/2024 11:19:52

**Equipement**: SEC08

Localisation site client :

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee**: 2007

**N° de série** : 200173

Marque: Norsud

Largeur (baie pour les portes): 3500

Hauteur (baie pour les portes): 3500

**Hauteur ligne arbre** : 4100

Plaque signaletique : oui

Photo plaque:



Prise le 07/11/2024 11:43:20

Présence faux plafond : non

ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Traces de choc sur le tablier ne gênant pas le bon

fonctionnement , Hublots à remplacer

**Localisation choc tablier**: Panneau bas

Photo choc tablier:



Prise le 07/11/2024 11:48:05

Nombre de hublot à remplacer : 3

Rangée Hublot: 3

Largeur hublot: 625

Hauteur hublot: 318

**Anomalie / composant autres :** choc section basse. n empêche pas le bon fonctionnement.

**Etat**: Travaux à prévoir

Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 1h30

Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle

orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :  $\odot$ 



Prise le 07/11/2024 11:41:49



Prise le 07/11/2024 11:49:02

# **Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne:** 

TRIGRAMME: jde

Signature tech :

