

# Visite maintenance MONTPELLIER

**Nom :** MONTPELLIER

**Prénom :** SOMAFI

**Date de réponse :** 12/11/2024 13:51:33

**Date :** 07/11/2024

**Consignes de maintenance Porte souple :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE PORTE SOUPLE.pdf](#)

**Consignes maintenance rideau métallique :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE RIDEAU.pdf](#)

**Consignes maintenance nivelleur :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES NIVELEURS DE QUAI.pdf](#)

**Consignes maintenance portail :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTAILS.pdf](#)

**Consignes maintenance barrière :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DE BARRIERE AUTOMATIQUE.pdf](#)

**Consignes maintenance porte piétonne :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES PIETONNES .pdf](#)

**Consignes maintenance porte sectionnelle :** [CONSIGNES POUR ENTRETIEN DES PORTES SECTIONNELLES.pdf](#)

**Outils nécessaires:**

Se présenter au client et demander les documents

Demander les consignes constructeur

Porter son gilet jaune et ses EPI

Baliser la zone avec des cônes

Clés caisson et de débrayage si nécessaire

1 mètre,

cale de 8mm

Jeux de tournevis isolés

## Localisation site

**Nom client :** LEROY MERLIN ST AUNES

**Ville :** ST AUNES

**Code postal :** 34130

## PARC SOUS CONTRAT

## CONTRAT DE MAINTENANCE :

**Equipement :** BLE03

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 03/2006

**N° de série :** 06 - BL29 - 00237

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ( baie pour les portes) :**

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 09:16:41

**Anomalie BLE : Marquage au sol à réaliser**

**Longueur marquage au sol : 4000**

**Photo barrière :**



Prise le 07/11/2024 09:22:09

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 09:22:44

---

**Equipement** : BLE02

**Localisation site client** : BL

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : 2024

**N° de série** : 24-BL227E-F0025

**Marque** : Automatic ststems

**Largeur (baie pour les portes)** : 4100

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 09:29:27

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 4000

**Photo barrière :**



Prise le 07/11/2024 09:32:57

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 09:30:12

---

**Equipement** : BLE01

**Localisation site client** : Sortie cours materiaux

**NATURE** : Barrière levante

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : 2006

**N° de série** : 06-bl29.....

**Marque** : Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes)** : 3200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 09:39:10

**Anomalie BLE :** Lisse à remplacer

**Longueur lisse :** 3500

**Photo barrière :**



Prise le 07/11/2024 09:42:04

**Anomalie / composant autres :** bras de lisse tordu

lisso longueure 3500 diam 80

casquette cellule tordue

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 3h**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux : Pas de nacelle**

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 09:42:24



Prise le 07/11/2024 09:42:37



Prise le 07/11/2024 09:46:43

---

**Equipement :** BLE04

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2017

**N° de série :** 17-bl227-f0141

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 3900

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 09:59:33

**Anomalie BLE :** Marquage au sol à réaliser

**Longueur marquage au sol :** 4000

**Photo barrière :**



Prise le 07/11/2024 10:02:55

**Anomalie / composant autres :** redressement support bas filet

reprise serrage fut + poteau reception

fut + poteau reception "vrillé"

inter open scotché

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 10:08:02



Prise le 07/11/2024 10:08:48



Prise le 07/11/2024 10:11:22



Prise le 07/11/2024 10:12:02

---

**Equipement :** RAP09

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2023

**N° de série :** POR23001291

**Marque :** Maviflex

**Largeur (baie pour les portes) :** 4320

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 10:57:04

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 3

**Diamètre raidisseur :** 40

**Longueur raidisseur :** 4350

**Anomalie / composant autres :** draft Killer déchiré largeur 200 L 3500

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 10:40:05



Prise le 07/11/2024 11:02:45

---

**Equipement :** SEC01

**Localisation site client :** PS

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** Nc

**N° de série :** Nc

**Marque :** Alpha deurene

**Largeur (baie pour les portes) :** 4155

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ligne arbre :** 6500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :** manque ponpon sur corde de débrayages

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 11:29:09

---

**Equipement :** RAP01

**Localisation site client :** PR

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** Nc

**N° de série :** F 06215

**Marque :** Cofertech

**Largeur (baie pour les portes) :** 3513

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 11:59:41

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** cligno 230v

**Anomalie / composant autres :** reprise fixation feu cligno inter effectuée, reprise reglage fdc, passage occasionnelle devant la cellule créant une inversion à surveiller et prévoir le décalage des cellules


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 12:02:05



Prise le 07/11/2024 12:02:19



Prise le 07/11/2024 12:02:51

---

**Equipement :** RAP07

**Localisation site client :** Decoupe bois

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** Nc

**N° de série :** F06216

**Marque :** Cofertech

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3519

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 14:12:13

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer, Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** feu luna etme juste ampoule 230v

**Longueur marquage au sol :** 3500

**Photo marquage au sol :**



Prise le 07/11/2024 14:13:31

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:16:34

**Equipement :** PMA01

**Localisation site client :** PM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** Nc

**N° de série :** Nc

**Marque :** Nc

**Largeur (baie pour les portes) :** 4036

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2600

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :** Pivot à remplacer, Vantaux à remplacer

**Nbr vantaux à remplacer :** 1

**Largeur de passage :** 4036

**Longueur vantaux :** 1955

**Hauteur vantaux :** 2445

**Présence portillon :** Non

**Anomalie / composant autres :** fer plat sur vantail gauche de fixation du gond bas tordu  
vantail tordu

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:25:52



Prise le 07/11/2024 14:26:34



Prise le 07/11/2024 14:26:45



Prise le 07/11/2024 14:29:18

---

**Equipement :** RAP02

**Localisation site client :** Cuisine

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2022

**N° de série :** Fr71573b

**Marque :** Dynaco

**Largeur (baie pour les portes) :** 4014

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3497

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 14:50:31

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer, Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** inexistant a créer

**Longueur marquage au sol :** 4014

**Photo marquage au sol :**



Prise le 07/11/2024 14:53:04

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 14:55:35

---

**Equipement :** SEC02

**Localisation site client :** Cuisine

**NATURE :** Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** 2006

**N° de série :** 20603203


**Marque :** Alpha deuren

**Largeur (baie pour les portes) :** 4016

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3497

**Hauteur ligne arbre :** 6500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**

Prise le 07/11/2024 14:59:12

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**

Prise le 07/11/2024 15:16:24

---

**Equipement** : SEC03

**Localisation site client** : Au niveau quai

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : Nc

**N° de série** : Nc

**Marque** : Alpha deuren

**Largeur (baie pour les portes)** : 3990

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3488

**Hauteur ligne arbre** : 6500

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Hublots à remplacer, Moteur à remplacer

**Nombre de hublot à remplacer** : 1

**Rangée Hublot** : 1

**Largeur hublot** : 675

**Hauteur hublot** : 370

**Marque moteur** : GFA

**Référence moteur** : SE5.24-25.40

**Tension alimentation moteur** : 400

**Renvoi chaine moteur** : Non

**Moteur cartérisé** : Non

**Diamètre pignon moteur** : 25

**Photo moteur :**



Prise le 08/11/2024 09:59:15

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 8 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 15:44:24

**Equipement :** RAP05

**Localisation site client :** Au niveau quai

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** Nc

**N° de série :** F06217

**Marque :** Cofertech

**Largeur (baie pour les portes) :** 4309

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3488

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 15:50:49

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Tablier à remplacer

**Type porte rapide :** Empilable

**Type remplacement :** Bache complète ( avec raidisseurs, passes sangles, sangles)

**Nombre raidisseur :** 9

**Diamètre raidisseur :** 30

**Nombre passe sangles :** 20

**Diamètre sangle :** 50

**Longueur estimée sangle :** 4000

**RAL toile porte rapide :** 9002

**RAL bavette porte rapide :** noir

**Hauteur finie** : 4000

**Entraxe fourreau** : 1000

**Présence bande de visibilité** : Non

**Présence hublot** : Oui

**Rangé hublot** : 1

**Nombre hublot** : 6

**dimension hublot** : 40

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 3h a 2

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement** :



Prise le 07/11/2024 16:01:58

---

**Equipement** : RAP08

**Localisation site client** : Carrelage

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Année** : 2017

**N° de série** : Fr52233

**Marque** : Dynaco

**Largeur (baie pour les portes)** : 3397

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3500

**Plaque signaletique : oui**

**Photo plaque :**




Prise le 07/11/2024 16:14:46

**Présence faux plafond : non**

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA : Marquage au sol à effectuer**

**Longueur marquage au sol : 3500**

**Photo marquage au sol :**



Prise le 07/11/2024 16:16:15

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 16:27:18

---

**Equipement** : RAP06

**Localisation site client** : A cote atelier technique

**NATURE** : Porte rapide

**Mode fonctionnement** : automatique

**Annee** : Nc

**N° de série** : F06213-2


**Marque** : Cofertech

**Largeur (baie pour les portes)** : 3803

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3479

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 16:39:56

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Raidisseur à remplacer

**Nombre de raidisseur :** 1

**Diamètre raidisseur :** 40

**Longueur raidisseur :** 3800

**Anomalie / composant autres :** trace d'usure au niveau des passes sangles et des bouts de tablier  
beaucoup de bruit au niveau du frein

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 16:54:32

---

**Equipement :** NIV01

**Localisation site client :** Déchargement

**NATURE :** Niveleur

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2019

**N° de série :** 190214

**Marque :** Eurodock

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 17:05:34

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :** Présence d'une fuite d'huile sur flexible, Vérin de lèvre à remplacer

**Anomalie / composant autres :** verin lèvre tige flambé diam tige 30 diam Corp 50 LG tige 900

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 17:11:32



Prise le 07/11/2024 17:12:05



Prise le 07/11/2024 17:12:16

---

**Equipement :** BLE05

**Localisation site client :** Quai

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2019

**N° de série :** 19 bl227 f0272

**Marque :** Automatic systems

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 07/11/2024 17:17:45

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 07/11/2024 17:20:57

**Equipement** : SEC04

**Localisation site client** : PS

**NATURE** : Porte sectionnelle

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : 2006

**N° de série** : 20603202

**Marque** : Alpha


**Largeur (baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 3500

**Hauteur ligne arbre** : 6000

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque** :



Prise le 08/11/2024 10:09:46

**Présence faux plafond** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** :

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Equipement inaccessible le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:10:11

---

**Equipement :** RAP03

**Localisation site client :** PR03 reseve 1

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2022

**N° de série :** FR71573A

**Marque :** Dynaco

**Largeur (baie pour les portes) :** 3950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**

Prise le 08/11/2024 10:22:49

**Présence faux plafond :** non**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Marquage au sol à effectuer**Longueur marquage au sol :** 4150**Photo marquage au sol :**

Prise le 08/11/2024 10:25:54

**Anomalie / composant autres :****Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement : 2h**

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:26:59

---

**Equipement :** RAP04

**Localisation site client :** PR4 réservé enlevé marchandise

**NATURE :** Porte rapide

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2017

**N° de série :** FR49212


**Marque :** Dynaco

**Largeur (baie pour les portes) :** 3500

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3980

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 10:36:14

**Présence faux plafond :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Traces de choc sur les montants ne gênant pas le bon fonctionnement

**Photo choc montant :**



Prise le 08/11/2024 10:37:25



Prise le 08/11/2024 10:37:47



Prise le 08/11/2024 10:38:10

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:39:09

---

**Equipement :** BLE06

**Localisation site client :** BL6 resetve retrait marchandise

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** 2016

**N° de série :** B/02/16

**Marque :** AFCA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 10:54:56

**Anomalie BLE :** Fût à remplacer, Marquage au sol à réaliser, Signalétique piéton absente

**Modèle fût :** niyba4-24

**Longueur marquage au sol :** 4000

**Photo barrière :**



Prise le 08/11/2024 10:56:56



Prise le 08/11/2024 10:57:11

**Anomalie / composant autres :**


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 10:58:37

**Equipement :** BLE09

**Localisation site client :** BL9 sortie 2 SRM

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :** 26369

**Marque :** BCA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 11:37:54

**Anomalie BLE :** Signalétique piéton absente

**Photo barrière :**



Prise le 08/11/2024 11:39:39

**Anomalie / composant autres :** présence importante d'oxydation sur le fut et capot moteur.

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 11:41:04

---

**Equipement :** BLE08

**Localisation site client :** BL8 sortie SRM

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

**N° de série :** 25370

**Marque :** BCA

**Largeur (baie pour les portes) :** 4000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** oui

**Photo plaque :**



Prise le 08/11/2024 11:43:37

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :** porte fusible 16A casé, non fonctionnel.  
manque ampli boucle sécurité, boucle sous lisse cable en ouverture

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 11:47:10



Prise le 08/11/2024 11:47:44

---

**Equipement :** BLE07

**Localisation site client :** BL7 ENTREE SRM

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** 2010

N° de série : 25368

Marque : BCA

Largeur (baie pour les portes) : 4000

Hauteur ( baie pour les portes) : A RENSEIGNER

Plaque signaletique : oui

Photo plaque :



Prise le 08/11/2024 11:53:30

Anomalie BLE : Lisse à remplacer

Longueur lisse : 4120

Photo barrière :



Prise le 08/11/2024 11:58:28

**Anomalie / composant autres :** bras support de lisse tordu et lisso LG 4120x75mm  
pas de boucle de sécurité sous lisso  
cellules du mauvais cite du fut

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4heures

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 11:55:58



Prise le 08/11/2024 11:56:13



Prise le 08/11/2024 12:01:01

---

**Equipement :** PAU01

**Localisation site client :** PC1

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 5,640

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Barre palpeuse à remplacer, Palpeur fixe à l'ouverture à remplacer, Palpeur bord secondaire à remplacer, Palpeur bord primaire à remplacer, Feu clignotant à remplacer

**Modèle barre palpeuse :** faac souple toutes hauteur

**Modèle bord primaire :** faac souple tout hauteur

**Modèle bord secondaire :** faac souple tout hauteur

**Modèle palpeur fixe :** abs

**Modèle feu clignotant :** faac

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 14:12:29



Prise le 08/11/2024 14:13:29

---

**Equipement :** PAU02

**Localisation site client :** PC2 entrée PL

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : AFCA

**Largeur (baie pour les portes)** : 6650

**Hauteur ( baie pour les portes)** : A RENSEIGNER

**Plaque signaletique** : non

**Type portail** : Coulissant

**Anomalie portails** : Palpeur bord primaire à remplacer, Palpeur bord secondaire à remplacer, Palpeur fixe à l'ouverture à remplacer, Feu clignotant à remplacer, Eclairage de zone à remplacer, Marquage au sol à réaliser

**Modèle bord primaire** : afca

**Modèle bord secondaire** : absent

**Modèle palpeur fixe** : absent

**Modèle feu clignotant** : Condoor

**Longueur marquage au sol** : 5300

**photo marquage au sol :**



Prise le 08/11/2024 14:44:48

**Anomalie / composant autres** : niveau du vantail à reprendre avec les vis des galets


**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 14:49:22



Prise le 08/11/2024 14:49:36



Prise le 08/11/2024 14:50:13



Prise le 08/11/2024 14:50:43



Prise le 08/11/2024 14:51:16

---

**Equipement :** PAU03

**Localisation site client :** PC3

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non


**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :** Marquage au sol à réaliser, Feu clignotant à remplacer

**Modèle feu clignotant :** condor

**Longueur marquage au sol :** 8000

**photo marquage au sol :**



Prise le 08/11/2024 15:06:54

**Anomalie / composant autres :** 8 palpeurs fixe à mettre en place

1 palpeur mobile fermeture à remplacer

1 palpeur mobile ouverture à mettre en place

1 mètre de crémaillère à remplacer

réglages niveau à effectuer


**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 08/11/2024 15:23:45

---

**Equipement :** RID05

**Localisation site client :** RM

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4170

**Hauteur ( baie pour les portes) : 4450**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 06:30:12

---

**Equipement :** RID04

**Localisation site client :** Sortie 2 bati

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4170

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4400

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Lames à remplacer

**Type de lame à remplacer** : Intermédiaire

**Nombre de lame à remplacer** : 2

**Largeur dos de coulisse lame intermédiaire** : 4170

**Forme lame intermédiaire à remplacer** : p116

**Finition lame intermédiaire** : Micro perforée

**Présence patin nylon** : Non

**Présence anti - tempête** : Oui

**Nombre anti tempête** : 2

**Type raidisseur** : Tube

**Type enroulement** : Interieur

**Photo lame intermédiaire int/ext** :



Prise le 12/11/2024 06:52:35



Prise le 12/11/2024 06:53:16

**Photo environnement équipement :**



Prise le 12/11/2024 06:52:58

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 06:53:17

**Equipement :** RID03

**Localisation site client :** Sortie 1 bati

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4180

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4400

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Lames à remplacer

**Type de lame à remplacer :** Intermédiaire

**Nombre de lame à remplacer :** 1

**Largeur dos de coulisse lame intermédiaire :** 4180

**Forme lame intermédiaire à remplacer :** p116

**Finition lame intermédiaire :** Micro perforée

**Présence patin nylon :** Non

**Présence anti - tempête :** Oui

**Nombre anti tempête :** 2

Type raidisseur : Tube

Type enroulement : Interieur

Photo lame intermédiaire int/ext :



Prise le 12/11/2024 06:56:30



Prise le 12/11/2024 06:56:49

**Photo environnement équipement :**



Prise le 12/11/2024 06:57:02

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : R**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 06:57:25

---

**Equipement** : RID07

**Localisation site client** : Entrée srm

**NATURE** : Rideau métallique

**Mode fonctionnement** : motorisé

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 4150

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 4500

**Plaque signaletique** : non

**Présence faux plafond** : non

**Présence caisson** : non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA** : Axe à remplacer

**Longueur axe** : 4150

**Diamètre axe** : 60

**Forme axe** : Rond

**information complémentaire axe** : ht sous drapeau 4500

**Info axe** : Creux

**Anomalie / composant autres** :

**Etat** : Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : R

**Photo équipement** :



Prise le 12/11/2024 07:12:29

---

**Equipement :** RID08

**Localisation site client :** Sortie 1 srm

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4150

**Hauteur ( baie pour les portes) : 4500**

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :** Axe à remplacer

**Longueur axe :** 4150

**Diamètre axe :** 60

**Forme axe :** Rond

**information complémentaire axe :** ht sous drapeau 4500

**Info axe :** Creux

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Travaux obligatoires

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** 6 M

**rouge -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** R

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 07:25:15



Prise le 12/11/2024 07:25:32

---

**Equipement :** RID09

**Localisation site client :** Sortie 2 srm

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4010

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 4500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 07:31:33

**Equipement :** RID06

**Localisation site client :** Bureau srm

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 6940 ddc

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** non

**Présence caisson :** oui


**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 07:38:18

---

**Equipement :** RID01

**Localisation site client :** Entrée principal droite

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4670

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3180

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 08:23:16

---

**Equipement :** RID02

**Localisation site client :** Entrée principal gauche

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4650

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3180

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 08:29:49

**Equipement :** RID10

**Localisation site client :** Plate-forme service

**NATURE :** Rideau métallique

**Mode fonctionnement :** motorisé

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 6180

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3500

**Plaque signaletique :** non

**Présence faux plafond :** oui

**Présence caisson :** non

**ANOMALIE SEC RID RAP VOR PAC COU COF PBA :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 08:36:23

---

**Equipement :** BLE10

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement non présent sur site

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 08:51:10

---

**Equipement :** BLE11

**Localisation site client :** BL

**NATURE :** Barrière levante

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie BLE :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement non présent sur site

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 08:53:28

**Equipement :** BPO35

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 940

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** frotte au sol, sol à gratter

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:21:27



Prise le 12/11/2024 09:21:40

---

**Equipement :** BPO02

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2160

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:26:48

---

**Equipement :** BPO03

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1855

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2080

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** seuil de porte à refixer pour éviter frottement vantail


**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:32:40

---

**Equipement** : BPO04

**Localisation site client** : IS

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 1910

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2140

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres** : pas de fixation au sol

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1h


**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:37:05



Prise le 12/11/2024 09:37:19

---

**Equipement :** BPO05

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1905

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2140

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** pas de fixation au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:42:39



Prise le 12/11/2024 09:42:59

**Equipement :** BPO06

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:50:08

**Equipement :** BPO07

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** léger frottement au sol en fin d'ouverture avec le rejet de pluie

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:54:19

**Equipement :** BPO25

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2160

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** un peu de jeu au niveau des points de fixation haut et bas

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 09:57:58

**Equipement :** BPO24

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** un peu de jeu au niveau des points de fixation haut et bas

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:03:13

**Equipement :** BPO26

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:08:49

**Equipement :** BPO27

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** porte frotte au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:13:45

---

**Equipement :** BPO28

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** porte frotte au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:16:25

---

**Equipement :** BPO29

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** porte frotte au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:20:37

---

**Equipement :** BPO30

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:37:34

**Equipement :** BPO31

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2155

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** un peu de jeu au niveau fixation haute  
pas de point fixation au sol  
penne bas frotte au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 3h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:42:59

**Equipement :** BPO32

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1820

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2035

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** un doute sur la conformité porte avec un ferme porte

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:53:06



Prise le 12/11/2024 10:53:24

---

**Equipement :** BPO33

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1820

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2035

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** doute sur conformité car porte équiper d'un ferme porte les 2 vantaux frottent l'un contre l'autre pas de reglage

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 10:57:11



Prise le 12/11/2024 10:57:53

---

**Equipement :** BPO22

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:00:48

---

**Equipement :** BPO23

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:04:33

**Equipement :** BPO21

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** frotte au sol

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:12:54

---

**Equipement :** BPO20

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :**

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** V

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:16:30

**Equipement :** BPO19

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1920

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** vantail bas un peu enfoncé ne gêne pas le fct.

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:18:24



Prise le 12/11/2024 11:19:22

---

**Equipement :** BPO18

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2150

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:23:16

---

**Equipement :** BPO17

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 950

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2160

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** barre de verrouillage frotte sur le cadre et gène la fermeture complète du vantail

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:31:07



Prise le 12/11/2024 11:36:59

---

**Equipement :** BPO34

**Localisation site client :** Portillon srm

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:44:19

---

**Equipement :** PMA04

**Localisation site client :** Portail manuel srm

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 4200

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** pas de butées mécanique embarquée avant et arrière sur le vantail, vantail déformé

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 11:51:55

---

**Equipement :** BPO12

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** remplacement de la push barre en deux points

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 2h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : O**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 12:22:39



Prise le 12/11/2024 12:22:51

---

**Equipement :** BPO13

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :** brossé anti rongeur hs LG 900

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 12:28:28

---

**Equipement :** BPO14

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Année :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 1800

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2000


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 12:30:52

---

**Equipement** : NIV02

**Localisation site client** : Local test outillage

**NATURE** : Table élévatrice

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : 2006

**N° de série** : 06026528

**Marque** : Bike-lift

**Largeur (baie pour les portes)** : 2200

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 1000

**Plaque signaletique** : oui

**Photo plaque :**



Prise le 12/11/2024 12:43:17

**Liste anomalie NIV MIP PLQ :**

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 12:43:39

**Equipement** : BPO16

**Localisation site client** : IS

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 1810

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2030

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres** : doute sur la conformité, issue de secours coupe feu équipée d'un ferme porte

**Etat** : Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement** : 1h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux** : Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : O

**Photo équipement** :



Prise le 12/11/2024 12:47:32

---

**Equipement** : BPO15

**Localisation site client** : IS

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Annee** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 1800

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2020

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 12:49:58

---

**Equipement** : BPO11

**Localisation site client** : IS

**NATURE** : Issue de secours

**Mode fonctionnement** : manuel

**Année** : A RENSEIGNER

**N° de série** : A RENSEIGNER

**Marque** : A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes)** : 2155

**Hauteur ( baie pour les portes)** : 2230

**Plaque signaletique** : non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat** : Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE** : V

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:02:57

**Equipement :** BPO10

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2160

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2230

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:11:06

---

**Equipement :** BPO09

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2160

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2200

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:13:43

**Equipement :** BPO08

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 2155

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 2149


**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Rien à signaler le jour de la visite. Fonctionnement ok

**VERT - AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE : V**

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:22:36

**Equipement :** PAU04

**Localisation site client :** PC

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** automatique

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 6000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 1950

**Plaque signaletique :** non


**Type portail :** Coulissant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** portail condamné

**Etat :** Equipement à l'arrêt le jour de la visite

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:32:04

**Equipement :** PMA03

**Localisation site client :** PM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3450

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** pas de butee en fermeture ni en ouverture sur vantail droit  
butee gauche bouge  
plot béton à faire

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:40:34

---

**Equipement :** PMA02

**Localisation site client :** PM

**NATURE :** Portail

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** 5000

**Hauteur ( baie pour les portes) :** 3450

**Plaque signaletique :** non

**Type portail :** Battant

**Anomalie portails :**

**Anomalie / composant autres :** pas de butées ouverture ni fermeture plot béton à faire

**Etat :** Travaux à prévoir

**Temps de travail estimé pour la remise en état de l'équipement :** 4h

**Hauteur de nacelle nécessaire pour les travaux :** Pas de nacelle

**orange -AUCUNE MODIFICATION OU SAISIE DE TEXTE AUTORISE :** O

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:49:06

---

**Equipement :** BPO01

**Localisation site client :** IS

**NATURE :** Issue de secours

**Mode fonctionnement :** manuel

**Annee :** A RENSEIGNER

**N° de série :** A RENSEIGNER

**Marque :** A RENSEIGNER

**Largeur (baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Hauteur ( baie pour les portes) :** A RENSEIGNER

**Plaque signaletique :** non

**Anomalie / composant autres :**

**Etat :** Equipement non présent sur site

**Photo équipement :**



Prise le 12/11/2024 13:50:26

**Equipement supplémentaire**

**Commentaire interne :**

**TRIGRAMME :** jan

**Signature tech :**

JAN.