ストップウオッチ

ストップウオッチは、1/100秒単位で59分59秒99まで計測できます。計測範囲を超えた場合は、0に戻って計測を続けます。

<リセット中>




<計測中>

・スプリット ・リセット (A)



<計測停止中>

「分・秒」表示と「1/100秒」表示が2秒ごとに切り替わって表示されます。



ストップウオッチモードを選ぶ

●時刻モードで⑥ボタンを4回押し、ストップ ウオッチモードに切り替えます。

[STW] を約1秒間表示します。