

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000001 | Tarih: 11.10.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/İzmir | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-39123
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		573,32	1.433,30
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.433,30

KDV (%20): 286,66

Genel Toplam: 1.719,96