

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000002 | Tarih: 17.12.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-87217
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		905,95	2.717,85
Filtre	1	537,20	537,20
Termostat	1	1.183,91	1.183,91

Ara Toplam: 4.438,96

KDV (%20): 887,79

Genel Toplam: 5.326,75