

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000009 | Tarih: 06.01.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-36750
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		677,45	1.354,90
Hidrolik Hortum	2	1.289,85	2.579,70
Rulman Seti	1	878,84	878,84
Rulman Seti	2	1.249,20	2.498,40

Ara Toplam: 7.311,84

KDV (%20): 1.462,37

Genel Toplam: 8.774,21