

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000054 | Tarih: 16.01.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-17860

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		891,61	2.229,03
Hidrolik Hortum	2	4.171,57	8.343,14
Kayış	1	1.262,08	1.262,08
Kayış	1	788,50	788,50

Ara Toplam: 12.622,75

KDV (%20): 2.524,55

Genel Toplam: 15.147,30

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar