

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000101 | Tarih: 19.05.2025 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-29335

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		900,59	3.602,36
Sensör	1	902,03	902,03
Sensör	1	2.274,72	2.274,72
Rulman Seti	1	1.534,04	1.534,04

Ara Toplam: 8.313,15

KDV (%20): 1.662,63

Genel Toplam: 9.975,78

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar