

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000119 | Tarih: 13.11.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-27819
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		1.155,60	1.155,60
Rulman Seti	2	1.482,42	2.964,84

Ara Toplam: 4.120,44

KDV (%20): 824,09

Genel Toplam: 4.944,53