

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000136 | Tarih: 21.07.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Antalya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-26102
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		458,03	2.748,18
Kayış	2	970,64	1.941,28
Sensör	1	998,25	998,25
Rulman Seti	1	566,95	566,95

Ara Toplam: 6.254,66

KDV (%20): 1.250,93

Genel Toplam: 7.505,59