

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000138 | Tarih: 29.02.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Konya | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-23315
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		645,34	3.872,04
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.872,04

KDV (%20): 774,41

Genel Toplam: 4.646,45