

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000169 | Tarih: 19.12.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Samsun | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-26741
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.034,35	4.137,40
Rulman Seti	1	1.141,63	1.141,63

Ara Toplam: 5.279,03

KDV (%20): 1.055,81

Genel Toplam: 6.334,84