

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000174 | Tarih: 22.07.2025 | Durum: Açık
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/Kocaeli | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-33794
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		695,04	1.737,60
Sensör	1	1.465,26	1.465,26

Ara Toplam: 3.202,86

KDV (%20): 640,57

Genel Toplam: 3.843,43