ИНСТРУКЦИЯ № 3
по охране труда для работников механического цеха
от 01.03.2024

1. Работники обязаны находиться в цехе в защитной каске, спецобуви и защитных очках.

2. Перед началом смены необходимо проверить исправность оборудования и ограждений.

3. Курение на территории цеха запрещено. Курить разрешается только в специально отведённых местах.

4. О несчастном случае немедленно сообщить мастеру смены.