





Este perfil es un tramo de tubo estructural de acero al carbono que ha sufrido corrosión atmosférica uniforme producto de la humedad y la intemperie. Se observa la costura de soldadura longitudinal de su fabricación y restos de pintura original desgastada. A pesar de la importante capa de óxido rojizo en su superficie, la corrosión es de tipo superficial a media y no presenta picaduras profundas o perforaciones críticas que comprometan gravemente su integridad. Su estado actual indica que fue un elemento de soporte recuperado de alguna estructura previa.



Es una varilla o gancho cilíndrico de metal (hierro/acero) que presenta una curvatura en un extremo y cortes en sus bordes. Pudo haber pertenecido a un elemento de sujeción, tensovector o estructura de colgado que estuvo expuesto a esfuerzos mecánicos de flexión durante su uso. Su estado actual muestra pérdida de recubrimiento protector y una corrosión generalizada en toda la superficie producto del contacto prolongado con la intemperie y la humedad. Además, la sección transversal inferior revela decoloración, desgaste físico por fricción y acumulación de pátina de óxido, lo que indica que fue cortada o desprendida de su instalación original antes de quedar en desuso.






La pieza corresponde a un segmento o casquillo metálico cilíndrico de pared gruesa. El material, predominantemente de acero con tonalidades grisáceas y gris oscuro, exhibe una marcada oxidación con rastros rojizos y amarronados en la cavidad interna. La sección transversal fracturada muestra una textura rugosa, porosa y de grano grueso, característica de una rotura frágil por sobrecarga o fatiga. Se observan deformaciones plásticas irregulares en la geometría perimetral, bordes desgastados y grietas profundas, además de desconchamientos y socavaciones que evidencian un desgaste abrasivo importante en toda su superficie.

Inicialmente, comenzamos tomando fotografías sobre una mesa utilizando la luz de los focos artificiales del ambiente. Sin embargo, al percatarnos de que la luz natural brindaba una mejor iluminación, decidimos movernos y sacar fotos cerca de la ventana. Este cambio fue clave para lograr documentar cada imperfección en detalle, ya que la luz natural permitió resaltar la rugosidad, los granos expuestos y el relieve de la pieza con mucha más claridad. Utilizamos la lupa para aumentar las grietas y texturas más pequeñas.