AKT

о неисправности преобразователя изолирующего измерительного МАСХ MCR-SL-RPSSI-I-SP Phoenix Contact Ord.№-2924207

13.09.2013

г.Губкинский

В ходе проведения гарантийного обслуживания на ЛПДС «Пур-Пе» НПС-1 дефект выявлен работе преобразователя изолирующего измерительного MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP Phoenix Contact Ord.№-2924207. Данный преобразователь был установлен в шкафу УСО 1.3 (сооружение 027 кроссовые панели). Неисправность преобразователя недостоверных токовых значениях передаваемых в МПСА ЛПДС «Пур-Пе».

При визуальном осмотре внешнего вида и блока электроники механические дефекты и повреждения отсутствуют.

Вывод:

Требуется преобразователя замена неисправного изолирующего измерительного MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP Phoenix Contact Ord.№-2924207. Решения:

- 1. Оправить на рекламацию преобразователь изолирующий измерительный MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP Phoenix Contact Ord.№-2924207;
- 2. В шкафу УСО 1.3 (сооружение 027 кроссовые панели) установить преобразователь изолирующий измерительный MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP Phoenix Contact из ЗИПа.

ОАО «Сибнефтепровод»

Начальник ГЭСТ ЛПДС «Пур-Пе»

000 «Синтек»

Инженер ОШМР

Капустин М.А. Ананьев Р В