Гоніометрія— спеціальне обстеження для визначення активної та пасивної амплітуди рухливості в суглобах.


Процедура вимірювання: рух вимірювали з визначеного вихідного положення (нульового).

При визначенні активної амплітуди рухів в суглобах потрібно дотримуватися таких правил:


- а) вимірювання слід проводити в ранкові години;
- б) не можна проводити вимірювання після великих фізичних навантажень;
- в) перед вимірюванням слід виконувати розминку, включаючи в неї рухи зі зростаючою амплітудою;
- г) максимальна величина рухливості того чи іншого суглоба, повинна визначатися з конкретного вихідного положення;

Спершу необхідно пояснити пацієнту процедуру вимірювання і показати рух, потім переконатись, що пацієнт правильно його виконує, і аж тоді провести безпосередньо вимірювання. Необхідно враховувати те, що рух може обмежувати біль, контрактура, набряк.


Пози для вимірювання. Флексія




## Екстенвія




## Приведення



## Відведення



Внутрішня ротація



## Зовнішня ротація

