

Registro y Seguimiento de Extintores

Razón Social: Labtesa

Fecha: 25/03/2021

Dirección: Brandsen nº 2933 - Ciudadela, Buenos Aires

N° Extintor	Clase / Kilos	Sector	Próxima Recarga	Vencim, P. H.	Señalizado	Obstruido	Observación	
1618213	ABC 2,5 Kg	Laboratorio A&E	feb-22	feb-22	Si	Si	Altura Inadecuada	
1575951	ABC 2,5 Kg	Baño A&E	feb-22	mar-25	SI	No		
187046	ABC 2,5 Kg	Escalera A&E PB	feb-22	mar-25	Si	No	-	
67537	ABC 2,5 Kg	Escalera Adm PB	feb-22	feb-23	Si	No	Altura Inadecuada	
957813	ABC 2,5 Kg	Pasillo MM	feb-22	mar-25	Si	No	Corregir Instalación	
68027	ABC 2,5 Kg	Mecanizado	feb-22	feb-23	No	Si	Reubicar	
		E con transcription to the Control of						
Observaciones:			Ver Anexo fotográfico					

Hemandez Emmanuel
Téc. Sup. Seguridad e Higiene
Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL
MAT CPQ 7704



Anexo fotográfico

Razón Social: Labtesa

Fecha: 25/03/2021

Dirección: Brandsen nº 2933 - Ciudadela, Buenos Aires

N° Extintor	Observación	Acción correctiva
67537		Se debe corregir la altura a la cual se encuentra instalado el extintor para cumplir con la norma vigente
957813		Se debe instalar el extintor sobre la chapa baliza y corroborar que la altura del mismo cumpla con la norma vigente
68027		Se debe reubicar el extintor, se recomienda instalarlo en el lateral izquierdo del acceso al sector. Colocar chapabaliza indicando clase de fuego ABC
1618213		Se debe corregir la altura a la cual se encuentra instalado el extintor para cumplir con la norma vigente