



Reporte de incidente de trabajo

Nombre y Apellido: N/A

Fecha: 07/03/2022.

Hora aproximada del Incidente: 14:00 hs.

Sector: Depósito Insumos – Preparación de Adhesivos

Supervisor Responsable del turno: Torres Juan

Tarea que realizaban: Ingreso de camión con bobinas.

Naturaleza de la lesión: N/A

Parte lesionada: N/A

Elementos de protección personal utilizados: N/A

Breve descripción de los hechos:

Al ingresar el transporte “Peiser del Litoral”, camión Nº 18, Pente KNA 740, que transporta bobinas de Papel Prensa Onda 130 gr/m², el mismo retorcede y toca las bobinas de blanco estucado almacenadas en ese sector derribando la columna, estas bobinas caen próximas a la zona de trabajo de adhesivo y rozando la columna siguiente de bobinas blancas de otro proveedor que se desplaza unos cm.

ANALISIS DEL INCIDENTE:

Luego de entrevistar a los testigos, realizar la inspección en la zona donde se produce el hecho y de corroborar el relato de lo sucedido, se puede inferir que el accidente fue provocado por las siguientes causas:

- 1 – Acopio inadecuado de Bobinas de Papel
- 2 – Altura inadecuada de acopio de bobinas de Papel.
- 3 – Falta de asistencia en la maniobra de ingreso de camiones en el depósito.



4 – Falta delimitar el perímetro, al realizar las maniobras de ingreso de camiones y descarga de estos.

Recomiendo:

- Realizar la estiba de Bobinas de papel, respetando una altura prudencial de esta.
- Realizar el acopio de las Bobinas de Papel en el sector destinado para tal fin.
- Realizar obligatoriamente la asistencia permanente a los conductores de camiones en las maniobras de ingreso a planta.
- Delimitar la zona mientras duren las tareas de ingreso de camiones y descarga de los mismos, para evitar la circulación de peatones en la zona de trabajo.

Fotos del sector donde se produjo el accidente:

FOTO NRO. 1



Camión estacionado dentro del depósito de insumos.



FOTO NRO. 2



Bobinas de papel a descargar.

FOTO NRO. 3



Pila de bobinas de papel impactadas por el camión.



FOTO NRO. 4



Pila de bobinas de papel impactadas por la caída de las bobinas.

FOTO NRO. 5



Pila de bobinas de papel desplazadas por el impacto.