Maintix

Rapport d’entretien

Rapport scellé

Ascenseur A1 — Les Lilas – Bât. A

Syndic Résidence Les Lilas · 12 rue des Lilas, 59000 Lille

Appareil	Schindler 3300 · n° SCH-3300-4412 · 2004
Date	1 janvier 2026 à 11:00 · 10 min
Technicien	Moussa Traoré
Appel d’urgence	Conforme

Synthèse

Visite d’entretien de Ascenseur A1 : 23 point(s) contrôlé(s) sur 23. Défauts constatés : Limiteur de vitesse. À surveiller : Frein : usure garnitures, entrefer. Pièces remplacées : 2 × Galet de porte palière. Test de l’appel d’urgence : conforme.

Points de contrôle

Machinerie		
Local propre, accès dégagé, éclairage OK	Non contrôlé	
Machine de traction : bruit, vibrations, fuites	Non contrôlé	
Frein : usure garnitures, entrefer	À surveiller	usure légère
Armoire de manœuvre : contacteurs, câblage	Non contrôlé	
Cabine		
Éclairage normal et de secours	Non contrôlé	
Boutons, afficheur, signalétique	Non contrôlé	
Arrêt à niveau (précision de palier)	Non contrôlé	
Porte de cabine : fermeture, détecteur	Non contrôlé	
Portes palières		
Galets et patins de portes	OK	
Serrures / verrouillage des portes	Non contrôlé	
Jeu entre vantaux et seuils	Non contrôlé	
Déverrouillage de secours	Non contrôlé	
Gaine & cuvette		
Cuvette : propreté, absence d’eau	Non contrôlé	
Amortisseurs de cuvette	Non contrôlé	
Guides, graissage, fixations	Non contrôlé	
Fins de course et contacts de gaine	Non contrôlé	
Sécurités		
Parachute : état, fonctionnement	Non contrôlé	
Limiteur de vitesse	Défaut	ne se déclenche pas à vitesse nominale
Boutons d’arrêt / contacts de sécurité	Non contrôlé	
Câbles		
Câbles / suspentes : usure, brins cassés	Non contrôlé	
Poulie de traction : gorges	Non contrôlé	

Appel d’urgence	
Liaison phonique bidirectionnelle	**Non contrôlé**
Alimentation de secours	**Non contrôlé**

Mesures

Courant moteur : 12 A · Isolement : 210 Mohm

Pièces remplacées

2 × Galet de porte palière

Défauts à lever

CRITIQUE Limiteur de vitesse : ne se déclenche pas à vitesse nominale (avant le 1 novembre 2026)

Photos



Frein : usure garnitures, entrefer



Limiteur de vitesse



Limiteur de vitesse

Signature

Mme Dupont (Gardien)



Sceau d’intégrité

`SHA-256 : d7dd896701a2f0c2a71e2b186d962d9374228c18d478a552f82bec80cc6150e2`

Le contenu de ce rapport est conforme au sceau enregistré à la clôture.

Consultation en ligne : https://maintix.example/#/report/j1