

Factura de Reparación

Vehículo: Toyota Hilux SR5

Campo	Detalle
Tipo de Servicio	Cambio de correa de distribución
Taller	Toyota Service Bata
Fecha	5 de Septiembre 2025
Monto Cotizado	1.400.000 XAF
Monto Pagado	1.400.000 XAF
Observaciones	Motor funcionando correctamente.

Generado automáticamente por el sistema de gestión de flota.