


(a) 通往快臂的唯一通路是一条排他干道



同一道工序的两个指派：快臂 M1 往返行程 16 + 加工 3 | 慢臂 M2 往返行程 6 + 加工 14

(b) 同一对指派：常数矩阵与无冲突路由

