ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР

17 января 2007 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

- 1. Экспериментальный тур состоит из одной задачи. Продолжительность тура 3 часа.
- 2. Пользуйтесь только той ручкой, которая Вам предоставлена.
- 3. Вам предоставлены чистые листы бумаги и Листы для записи (Writing sheets). Чистые листы бумаги предназначены для черновых записей, их Вы можете использовать по Вашему усмотрению, они не проверяются. На Writing sheets следует записывать решения задач, которые будут оценены при проверке работы. В решениях как можно меньше используйте словесные описания. В основном Вы должны использовать уравнения, цифры, буквенные обозначения, рисунки и графики.
- 4. Используйте только лицевую сторону Writing sheets. При записи не выходите за пределы отмеченной рамки.
- 5. На каждом использованном Writing sheets, в отведенных для этого графах, необходимо указать Вашу страну (Country), Ваш код (Student Code), текущий номер каждого листа (Page Number) и полное количество листов, использованных при решении всех задач (Total Number of Pages). Если Вы не хотите чтобы какие-нибудь использованные Writing sheets были включены в ответ, тогда перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте их в Ваш подсчёт полного количества листов.
- 6. Когда Вы закончите тур, разложите все листы в следующем порядке:
 - Пронумерованные по порядку Writing sheets;
 - Черновые листы;
 - Неиспользованные листы;
 - Отпечатанные условия задачи

Положите все листы бумаги в конверт и оставьте на столе. Вам не разрешается выносить любые листы бумаги из аудитории.

Определение ширины запрещенной зоны полупроводника

Приборы и материалы: Цифровой мультиметр, цифровой термометр, терморезистор, стакан с горячей дистиллированной водой (горячая вода подается по требованию участника), скотч, салфетки, миллиметровая бумага.

Известно, что электропроводность полупроводников о, быстро растет с температурой, изменяясь по закону

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left\{-\frac{\Delta W}{2kT}\right\} \tag{1}$$

здесь ΔW - ширина запрещенной зоны, $k=1,38\cdot 10^{-23}\,{\rm Дж/K}$ - постоянная Больцмана, *T* – абсолютная температура. В данной экспериментальной работе Вам необходимо определить ширину запрещенной зоны полупроводникового терморезистора, используя зависимость приведенную выше.

Задание экспериментального тура (15 баллов):

Исследуйте зависимость сопротивления терморезистора от температуры в диапазоне от 30^{0} С до 80^{0} С. Определите ширину запрещенной зоны ΔW , параметр σ_{0} и оцените погрешности.

Внимание: Будьте внимательны при работе с горячей водой!


Приложение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВОГО **МУЛЬТИМЕТРА**

Цифровой мультиметр (Digital Multimeter) – прибор для измерения ряда электрических величин, таких как постоянный ток, постоянные и переменные напряжения, сопротивление и т.д. В приборе каждая величина имеет несколько диапазонов изменения. Выбор диапазона позволяет изменять точность измеряемых величин.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ МУЛЬТИМЕТРА (см.Рис)

- 1. РУЧКА ВЫБОРА ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ. Вращение ручки переключателя выбирает измеряемую величину и диапазон измерения, а также служит для включения прибора. В целях экономии батареек ручка должна быть в положении ("OFF"), когда измерения не проводятся.
- 2. ДИСПЛЕЙ ДЛЯ изображения результатов измерения.
- 3. Гнездо "СОМ" (ОБЩЕЕ). В данное гнездо вставляется черный (отрицательный) шнур щупа.
- 4. Гнездо "VΩmA". В данное гнездо вставлется (положительный) шнур красный щупа измерении напряжения, постоянного тока (если измерение производится с диапазоном отличным от 10 А) и сопротивления.
- 5. Гнездо "10А". В данное гнездо вставлется красный (положительный) шнур щупа при измерении постоянного с диапазоном 10 А.



ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

а) Черный шнур щупа соединяется с гнездом "СОМ", а красный шнур - с "VΩmA".

- b) Ручку 1 переключают в положение DCV, если измеряется напряжение постоянного тока или в положение ACV, если измеряется напряжение переменного тока.
- с) Выбирается диапазон измерения. Если значение измеряемой величины превышает верхний предел диапазона, тогда на дисплее высветится цифра 1____. В таком случае следует переключить ручку 1 в следующий диапазон.
- d) Значение измеренной величины изображается на дисплее. Знак значения указывает полярность измеренной величины для постоянного напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- а) Черный шнур щупа соединяется с гнездом "СОМ", а красный шнур с "VΩmA", если значение измеряемого тока меньше чем 200 мА, с гнездом "10 А", если значение измеряемого тока больше чем 200 мА, но меньше чем 10 А.
- b) Ручку 1 переключают в поле DCA.
- с) Выбирается диапазон измерения. Если значение измеряемой величины превышает верхний предел диапазона, тогда на дисплее высветится цифра 1 . В таком случае следует переключить ручку 1 в следующий диапазон.
- d) Значение измеренной величины изображается на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- а) Черный шнур щупа соединяется с гнездом "СОМ", а красный шнур с " $V\Omega mA$ ".
- b) Ручку 1 переключают в положение "Ω".
- с) Выбирается диапазон измерения. Если значение измеряемой величины превышает верхний предел диапазона, тогда на дисплее высветится цифра 1____. В таком случае следует переключить ручку 1 в следующий диапазон.
- d) Значение измеренной величины изображается на дисплее.

ОПРЕДЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Пусть в результате измерении величин x и y получены соответственно значении: x_1 , $x_2, ..., x_n$ и $y_1, y_2, ..., y_n$ с погрешностями $\Delta x_1, \Delta x_2, ..., \Delta x_n$ и $\Delta y_1, \Delta y_2, ..., \Delta y_n$. Пусть зависимость у от х с некоторой погрешностью можно считать линейной. Тогда коэффициенты этой линейной зависимости $y = a \cdot x + b$, определяются методом наименьших квадратов следующим образом:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i} \sum_{i=1}^{n} y_{i} - n \sum_{i=1}^{n} x_{i} y_{i}}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2} - n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i} \sum_{i=1}^{n} x_{i} y_{i} - \sum_{i=1}^{n} y_{i} \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_{i}\right)^{2} - n \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}$$

Соответственно погрешности

$$\Delta a = \sqrt{\frac{n\sigma^2}{n\sum_i^n x_i^2 - \left(\sum_i^n x_i\right)^2}} \qquad \qquad \Delta b = \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum_i^n x_i^2}{n\sum_i^n x^2 - \left(\sum_i^n x_i\right)^2}}$$
 Здесь $\sigma = \sqrt{\sigma_y^2 + a^2 \sigma_x^2}$, где $\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_i^n \Delta x_i^2}{n}}$ и $\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_i^n \Delta y_i^2}{n}}$