

Rapport de risque — 4 Rue Saint-Jean 33800 Bordeaux

Identité du bâtiment

Attribut	Valeur
Adresse	4 Rue Saint-Jean 33800 Bordeaux
Type	immeuble
Période de construction	avant 1948
Surface habitable (logement)	None m ²
Étiquette énergie / CO ₂	F / C
Consommation d'énergie primaire	412 kWh/m ² /an
Hauteur / niveaux / logements	8.8 m / 2 / 3
Matériaux murs / toiture	PIERRE / TUILES
Aléa retrait-gonflement (RGA)	Moyen (source: BDNB)
IDs	DPE 2633E1530986O · RNB FBMPBTX759EX · BDNB bdnb-bg-EPGH-6ZPP-4TAH

Rapport Préliminaire d'Évaluation des Risques Techniques

Ce rapport a pour objectif de fournir une évaluation préliminaire et synthétique des risques techniques potentiels concernant l'immeuble résidentiel situé au 4 Rue Saint-Jean, 33800 Bordeaux. Construit en 1880, ce bâtiment de 2 niveaux et 3 logements présente des caractéristiques typiques de l'architecture d'avant 1948, avec des murs en pierre et une toiture en tuiles.

Il est important de noter que ce document se fonde sur les données structurées disponibles et les fiches pathologie bâtiment de l'AQC (Agence Qualité Construction). Il ne constitue pas une expertise technique approfondie ni un rapport d'expertise au sens juridique, et ne saurait se substituer à des diagnostics spécialisés in situ.

Analyse des Risques Potentiels

- Risque lié au retrait-gonflement des argiles (RGA) – Aléa Moyen** Le terrain d'assise de l'immeuble est classifié avec un aléa "Moyen" au retrait-gonflement des argiles. Ce phénomène géotechnique implique des mouvements du sol en fonction des variations hydriques (sécheresse ou humidité intense), susceptibles d'affecter directement les fondations de l'édifice.

- **Pathologies potentielles :** Ces mouvements peuvent entraîner des désordres structurels tels que des fissures importantes (lézardes) dans les maçonneries ou des affaissements de dallage [A.02, A.05]. Des épisodes pluvieux intenses ou des

fuites de réseaux souterrains peuvent causer une réhydratation rapide du sol, induisant des soulèvements sur les structures.

2. Risques liés à la performance énergétique – Étiquette DPE 'F' (Passoire Thermique) Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) classe le bâtiment en étiquette 'F', le qualifiant de "passoire thermique" avec une consommation énergétique élevée (412 kWh/m².an pour les 5 usages). Cette faible performance indique d'importantes déperditions de chaleur et un confort thermique probablement médiocre pour les occupants.

- **Pathologies potentielles :** Une isolation insuffisante et une ventilation potentiellement inadéquate favorisent l'apparition de condensations [E.09]. Celles-ci se manifestent souvent par des auréoles et taches de moisissures, particulièrement visibles dans les zones froides et peu ventilées (angles de pièces, plafonds). Ces désordres peuvent avoir des répercussions sur la santé des occupants et l'intégrité des matériaux intérieurs.

3. Risques liés aux matériaux et à l'ancienneté de la construction (1880) Le bâtiment, construit en 1880, n'a pas bénéficié des réglementations thermiques et des Documents Techniques Unifiés (DTU) modernes.

- **a. Murs en maçonnerie de pierre :** La maçonnerie ancienne en pierre est intrinsèquement sensible à l'humidité.
 - **Pathologies potentielles :** L'absence d'arase étanche, fréquente dans les constructions antérieures à 1948, permet des remontées capillaires [B.01]. L'humidité du sol peut migrer dans les murs, provoquant des dégradations des revêtements intérieurs et extérieurs, des efflorescences, une atmosphère insalubre et une perte d'efficacité thermique des parois.
- **b. Couverture en tuiles :** Les toitures anciennes en petits éléments sont sujettes à des désordres spécifiques.
 - **Pathologies potentielles :** L'usure des matériaux (tuiles, mortiers) et des systèmes d'étanchéité peut entraîner des infiltrations d'eau, en particulier au niveau des points singuliers (faîtages, noues, rives, solins, fenêtres de toit) [C.06]. Ces infiltrations peuvent causer des dégâts des eaux intérieurs, affecter la charpente et l'isolation.
- **c. Ancienneté générale de la structure (avant 1948) :** L'âge du bâtiment implique l'absence des normes de construction actuelles.
 - **Pathologies potentielles :** Cela induit des risques intrinsèques liés à la conception structurelle de l'époque, à la durabilité des matériaux face aux agents extérieurs et potentiellement à des désordres structurels des ossatures bois si elles sont présentes dans les planchers ou la charpente [B.11].

Recommandations d'Inspection Prioritaires

Compte tenu des risques identifiés, les inspections prioritaires suivantes sont recommandées :

- 1. Expertise géotechnique et structurelle :** Une étude approfondie du sol et de la structure est indispensable pour évaluer l'impact réel du retrait-gonflement des argiles sur les fondations et la stabilité globale de l'immeuble, incluant la recherche de fissures

et déformations [A.02, A.05].

2. Diagnostic complet de l'enveloppe du bâtiment :

- **Toiture** : Inspection détaillée de la couverture pour identifier les points d'infiltrations, l'état des tuiles et des points singuliers [C.06].
- **Façades** : Examen des murs pour détecter les signes de remontées capillaires et évaluer l'état général de la maçonnerie en pierre [B.01].

3. **Audit énergétique détaillé** : Réalisation d'un audit pour identifier les ponts thermiques, les déperditions de chaleur et proposer des solutions d'amélioration de la performance thermique et de la ventilation, visant à résoudre les problèmes de condensation [E.09] et réduire significativement la consommation énergétique.

4. **Vérification de l'état des éléments structurels internes** : Examen de la charpente, des planchers et autres éléments porteurs en bois (si présents) afin de prévenir d'éventuels désordres structurels liés à l'ancienneté [B.11].

Ce rapport se base sur les données disponibles et les fiches AQC pertinentes. Une investigation sur site par des professionnels qualifiés est indispensable pour confirmer ces risques, en déterminer l'étendue précise et préconiser les actions correctives adaptées.