



Gutachten-Nr. 2080235

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 23.03.2023

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 2080235

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 23.03.2023

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch 21.03.2023

Besichtigungsdatum / Ort 21.03.2023 09:00

Anwesend bei Besichtigung Frau Nun, Auftraggeberin

Ergebnis

Wiederbeschaffungswert **13.500,00 EUR**

**Gutachten-Nr. 2080235**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 23.03.2023**

T e c h n i s c h e D a t e n

Amtliches Kennzeichen	WN-MY 3003
Fahrzeugidentnummer	VF1HJD20162354514
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeugherrsteller	RENAULT (F) (3333)
Typ	SR (BJX)
Verkaufsbezeichnung	Duster Blue dCi 115 2WD Prestige
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;WLTP;BG;PI/CI;M,N1I (36BG)
Leistung	85 kW
Hubraum	1461 ccm
Farbe	noir nacre metallic
Erstzulassung	01.03.2019
Letzte Zulassung	01.03.2019
Nächste HU	April 2024
Anzahl Vorbesitzer	0, aus Fahrzeugbrief abgelesen
Leermasse	1.401 kg
Nutzlast	447 kg
zulässige Gesamtmasse	1.848 kg
Laufleistung	58.707 km abgelesen 58.707 km geschätzt
Bemerkung	Umweltplakette: Grün (4)
Bereifung	
Vorderachse	215/60 R17 96H Bridgestone Dueler H/P Sport Links 7,0 JO Rechts 7,0 JO
Hinterachse	215/60 R17 96H Bridgestone Dueler H/P Sport Links 6,0 JO Rechts 6,0 JO
Legende: JO = Ganzjahresreifen	
Serienausstattung	Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Auspuffblende verchromt, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Komfort-Paket, Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System seitlich, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), LM-Felgen, Look-Paket, Look-Paket innen, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 2673 mm, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Technik-Paket, Türgriffe außen

**Gutachten-Nr. 2080235****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 23.03.2023**

Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Wegfahrsperre mit Transponder,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Original

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Nach Angaben des Fahrzeughalters sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Tür hinten links
- Heckklappe
- Stoßfänger hinten rechtsseitig

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Kotflügel vorne links (467 µm)

Unterlagen :

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde dem Unterzeichner nicht übergeben.

Die amtlichen Kennzeichen wurden dem Unterzeichner nicht zur Verfügung gestellt.



Gutachten-Nr. 2080235

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 23.03.2023

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
 - Kundendienstheft
 - 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
 - 1 Schlüssel für abnehmbare Anhängerkupplung
 - Anhängerkupplung abnehmbar
 - Bordwerkzeug
 - Wagenheber
 - Verbandskasten
 - Warndreieck
 - Reifenfüllmittel
- Letzte Inspektion bei 56.718 am 06.04.2022
-Nächste Inspektion in 11 Tagen fällig
-Fahrzeug stand auf Allwetterreifen mit LM-Felgen

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Backnang, den 23.03.2023

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. F. Sch" followed by a stylized surname.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 2080235**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 23.03.2023****F A H R Z E U G B E W E R T U N G**

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: DACIA

TYP: DUSTER

AUSFÜHRUNG: DUSTER BLUE DCI 115 2WD PRESTIGE

FAHRZEUG IDENT NR: VF1HJD20162354514

FARBE: NOIR NACRE

TÜREN: 5

MOTORART:

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.461 CCM / 85 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T, E6C

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.03.2019 / 01.03.2019

NÄCHSTE HU / AU: 04.2024 / 04.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 58.707 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER

V-ACHSE: 215/60 R 17 96H 7.0 7.0

H-ACHSE: 215/60 R 17 96H 6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR**** 13.500,00

, DEN 23.03.2023

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 2080235**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 23.03.2023****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS; AIRBAG: FRONTAIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFahrER; AIRBAG: SEITENAIRBAGS FÜR FAHRER UND BEIFahrER; AIRBAG: WINDOWBAGS; AUSPUFFBLENDE VERCHROMT; AUßENSPIEGEL IN SILBER; AUßENSPIEGEL, ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; AUßENTEMPERATURANZEIGE; B-SÄULE IN MATT-SCHWARZ; BERGANFAHRHILFE; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE DRITTE; DACHRELING IN SILBER; DREHAHLMESSEr; ESP MIT ASR; ECO-MODE ZUR REICHWEITENOPTIMIERUNG; EINPARKHILFE HINTEN; FAP-RUßPARTIKELFILTER; FELGEN: 17" LEICHTMETALLRÄDER IN 5-SPEICHEN-DESIGN IN SCHWARZ/GLANZGEDREHT; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH HINTEN; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORNE; FRONTSCHEIBENWISCHER, DREI GESCHWINDIGKEITEN MIT INTERVALLSCHALTUNG; GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; GURTE: DREIPUNKT-SICHERHEITSGURTE, VORNE UND HINTEN; HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG; HECK- UND SEITENSCHIEBEN HINTEN STARK GETÖNT; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER; ISOFIX-KINDERSITZBEFESTIGUNG AUF DEN HINTEREN AUßENPLÄTZEN; KARTENTASCHEN AN DEN RÜCKSEITEN DER VORDERSITZE; KLIMAANLAGE, MANUELL; KOFFERRAUMBELEUCHTUNG; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORNE; LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD HÖHEN- UND TIEFENEINSTELLBAR; LENKRAD IN LEDEROPTIK; LESELAMPE BEIFahrER; LESELAMPE FAHRER; LESELAMPE HINTEN; LICHTSENSOR; MITTELARMLEHNE VORNE; NAVIGATION: MEDIA-NAV EVOLUTION; NEBELSCHEINWERFER; PAKET: LOOK INNEN; POLSTER: STOFF; REIFENDRUCKKONTROLLE; RÄDER: MOBILITÄTS-SET; RÜCKFAHRKAMERA; RÜKSITZLEHNE ASYMMETRISCH 1/3 UND 2/3 UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: FAHRERSITZ MIT LORDOSENSTÜTZE; SITZE: SCHUBLADE UNTER BEIFahrERSITZ; SONNENBLENDE AUF DER BEIFahrERSEITE MIT MAKE-UP-SPIEGEL; START- UND STOPPSYSTEM; STECKDOSE (12 VOLT) HINTEN; STECKDOSE (12 VOLT) VORNE; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TEMPOPILOT; TÜRÖFFNER VERCHROMT; UNTERFAHRSCHUTZ VORNE UND HINTEN SILBERN; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

KEYCARD HANDSFREE; KLIMAAUTOMATIK; POLSTER: LEDER; SITZHEIZUNG FÜR DIE VORDERSITZE;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- HECKKLAPPE EINGEDELLT - SANFT INST.
- STOßFÄNGER HR VERSCHÜRFT - SMART REP.
- TÜR HL EINGEDELLT - INST. + LACKIEREN
- WARTUNG FÄLLIG - DURCHFÜHREN
- WERTMINDERUNG VORSCHADEN KOTFLÜGEL VL

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/60 R 17 T
H-ACHSE: 215/60 R 17 T

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2080235

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 23.03.2023

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/60 R 17 96H LI: (AO) 7.0 mm RE: (AO) 7.0 mm

H-ACHSE: 215/60 R 17 96H LI: (AO) 6.0 mm RE: (AO) 6.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX



Gutachten-Nr. 2080235

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 23.03.2023

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR**** 13.500,00

, DEN 23.03.2023

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235

Bild 1



Bild 2



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 5

Innenraum
1. Sitzreihe



Bild 6

Innenraum
2. Sitzreihe

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 7

Armaturenbrett



Bild 8

Kombiinstrument bei
laufendem Motor

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 9

Stand des
Wegstreckenzählers



Bild 10

Serviceanzeige

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 11

Motorraum



Bild 12

Laderaum

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235




Bild 13

Bordunterlagen



Bild 14

Beschädigung Tür
hinten links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 15

Beschädigung
Heckklappe



Bild 16

Beschädigung
Stoßfänger hinten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 17

Nachlackierung
Kotflügel vorne
links

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		
VIN: VF1HMD20162354514		
Datum: 04.10 Km-Stand: 20.086	Rechnungs-Nr.: 196211	Kommertare/Wartmarke
Art der Arbeit: Wartung <i>Radlufthafer</i> <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Renault Direkthändler Gustav Rau Str. 5 74321 Bietigheim-Bissingen Tel.: 07142/97330, Fax 61293 7 Sterne Geheurtschägen Zentrum Gustav-Rau-Str. 18	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		
Datum: 01.11 Km-Stand: 35.752	Rechnungs-Nr.: 2056	Kommertare/Wartmarke
Art der Arbeit: Wartung <i>Radlufthafer</i> <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Renault Direkthändler Gustav Rau Str. 5 74321 Bietigheim-Bissingen Tel.: 07142/97330, Fax 61293 7 Sterne Geheurtschägen Zentrum Gustav-Rau-Str. 18	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		
Datum: 06.04.07 Km-Stand: 56.719	Rechnungs-Nr.:	Kommertare/Wartmarke
Art der Arbeit: Wartung <i>Luft Reinluft</i> <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		

Bild 18

Servicenachweise

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 2080235



Bild 19

Fabrikschild