Informe de Implementación

Andrés Salazar Hoyos Santiago Arcila Gómez Jeisson Arley Alvarez Giraldo

Despartamento de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín
Febrero de 2022

Contents

1	Solución	2
2	Inconvenientes	2
3	Experiencia	3
4	Pruebas	3
5	Referencias	4

1 Solución

2 Inconvenientes

A la hora de resolver el problema se presentaron diferentes inconvenientes pero se lograron solucionar todos gracias a una buena investigación.

Mientras se realizaba la implementacion en tinkercad del ejercicio, llegamos a un problema con la cantidad de los puertos del arduino, ya que no eran suficientes para las conexiones de la pantalla lcd y los integrados, pero se pudo solucionar conectando otro integrado adicional, con las señales del seugndo integrado (el encargado de recibir la informacion), y de esta manera disponer de mas puertos para controlar la patalla lcd. A su vez para que funcionara con estas modificaciones tocó consultar e implementar unas fuciones de codigo para reestructurar los pines del integrado y mandar la información a la pantalla.

El equipo encargado de recibir la informacion lo hace mediante la funcion "pow" de arduino, pero esta nos estaba generando un problema, ya que al momento de entregar el numero lo entregaba en decimal y un valor aproximado, por ejemplo, si debia entregar un 15 entregaba 14.999 que es un numero muy cercano pero que al convertirlo a entero no era el numero que se necesitaba. Se llegó a la conclusión de que el problema era la funcion de arduino y para solucionarla se creo una mediante codigo desde cero.

En un inicio del proyecto habiamos tomado la decision de que por eficiencia, el circuito integrado que se encargaba de enviar la informacion, se encargaria a su vez de realizar el trabajo de enviar solo la informacion correcta, es decir, el mismo integrado se encargaba de descifrar la clave y enviar los datos válidos al receptor; Después de una asesoria con el profesor, se tuvo en cuenta que al realizar el proyecto de esta forma estabamos enviando los datos sin ningun tipo de protección. La solucion que se nos ocurrió fue hacer que el sistema encargado de recibir la informacion fuera a su vez el que separara los datos correctos de los que no.

El inconveniente mas dificil que se presentó durante la solución del problema planteado, fue hacer un correcto uso del reloj tanto para enviar como para recibir la información. En un principio utilizamos los mismos tiempos en la programacion, para enviar y recibir los datos, pero al momento de mostrarlos en la pantalla LCD por un tiempo mas prolongado, debiamos dejar en espera al equipo que se encargaba de recibir la informacion, mientras que el equipo encargado de enviarla no se detenia, por lo cuál habia una perdida de paquetes debido a que el equipo encargado de recibir se encontraba en otro proceso; La forma en que se soluciono este inconveniente fue asignandole tiempos de ejecucion diferentes a ambos equipos que coincidieran con los tiempos requeridos para todo el proceso, a su vez, encontramos una forma de poner en espera al sistema encargado de enviar la informacion, siempre y cuando el sistema encargado de recibirla tambien lo estuviera.

Durante la fase de programación de los circuitos integrados y realización de pruebas de funcionamiento, se llegó a un punto muerto, en el cual el sistema estaba enviando información totalmente distinta a lo que se tenia programado, se revisó todo el código y se comparó con los implementados en Qt, no se encontraba el error del porqué se recibían datos erroneos, tambien se revisaron las conexiones del arduino, y todo se encontraba en orden; Después de un par de horas en este punto muerto se eliminó el integrado de la protoboard y se puso uno nuevo sin modificar nada más y el problema se soluciono, al hacer esto se llegó a la conclusión de que posiblemente se trataba de un bug de la plataforma de Tinkercad.

3 Experiencia

Este parcial supuso un desafio bastante exigente, no solo por el problema a resolver, sino tambien por el tiempo dado para ello. Entre el afán de resolverlo rápido y la inexperiencia de trabajo con este data-shift surgieron varios problemas e inconvenientes que con una investigación adecuada lograron ser resueltos. Fue un proyecto que definitivamente requirió dedicación exhaustiva, pero que fue bastante interesante, y su proceso de resolución fue placentero

4 Pruebas




Figura 1: Integrado con pulsadores y switch




Figura 2: Integrado con arduino




Figura 3: Comunicación entre arduinos

5 Referencias

 $\rm https://youtu.be/-AtKQSwgnSM$

https://youtu.be/LFqIA3ZvZE8

https://github.com/matmunk/LiquidCrystal_74HC595/blob/master/LICENSE

https://www.ti.com/product/SN74HC595

https://iot-guider.com/arduino/serial-communication-between-two-arduino-boards/