## ■ LeapMotionを動かす準備の手順

leapMotionのインストールまでの手順です。 LeapMotion本体のUSBケーブルを端末に差し込むと、Windowsでは自動的にドライバソフトウェアがインストールされます。


次のように、セットアップが開始、終了メッセージが端末画面に表示されます。






②次のURLにアクセスして、専用の開発ツールをダウンロードします。

https://developer.leapmotion.com/




※言語選択で日本語表示の切り替えことはできますが、ものづくりの材料調達で『ここは日本語非対応だから』の理由で 選択を絞るのはもったいないです。英語仕様になれる習慣をつけておきましょう。 (授業でカタカナIT用語には慣れているので、読めば意外と読めるものです。) 左メニューの『Tracking Software Download』をクリックします。



次に、該当するOSを選択します。


(Windowsなら)赤枠『DOWNLOAD GEMINI』のボタンをクリックします。※利用するOS毎に選択のこと。



## ultraleapサイトへのログイン画面が出てきます。



ログインすると、Tracking SDK利用規約の画面に遷移します。 一読の上、問題なければ『同意 = **YES**』に、チェックします。






ダウンロードが開始します。

**『Ultraleap\_Tracking\_Installer\_5.2.0\_win64.exe**』のダウンロード完了を待ちます。 **※2021年冬の時点でのバージョン番号。** 

③上記②にてダウンロードしたインストーラを、実行します。








インストール完了まで数分待ちます。



インストールの完了ウィザードが出たら、『**完了**』ボタンをクリックします。

④画面下のタスクバーにて、『Ultraleap tracking device』のタスクを確認しましょう。



⑤LeapMotionのインストールは完了です。