
■ LeapMotionを動かす準備の手順


leapMotionのインストールまでの手順です。 LeapMotion本体のUSBケーブルを端末に差し込むと、Windowsでは自動的に、ドライバソフトウェアがインストールされます。

次のように、セットアップが開始、終了メッセージが端末画面に表示されます。




②次のURLにアクセスして、専用の開発ツールをダウンロードします。

https://developer.leapmotion.com/



左メニューの『Tracking Software Download』をクリックします。




⇒遷移先URL

https://developer.leapmotion.com/tracking-software-download

次に、該当するOSを選択します。

(Windowsなら)赤枠『DOWNLOAD GEMINI』のボタンをクリックします。

※利用するOSにあわせて選択のこと。



ultraleapサイトへのログイン画面が出てきます。

ログイン

You need to sign-in with a valid account in order to download these items.

アカウント登録メールアドレス

ログイン

ログイン状態を保持する

自動遷移します・・


新規登録パスワードをお忘れですか?

(ユーザ未登録なら)登録します。※無料

※別端末での接続に備え、このユーザ情報は各自保管しましょう。




ログインすると、Tracking SDK利用規約の画面に遷移します。 一読の上、問題なければ『同意 = **YES**』に、チェックします。



ダウンロードが開始します。

『Ultraleap_Tracking_Installer_5.2.0_win64.exe』のダウンロード完了を待ちます。 ※2021年冬の時点でのバージョン番号。


③上記②にてダウンロードしたインストーラを、実行します。








内容を読んで、問題なければ「同意する」をクリック。




※インストール先は、各自で記憶しておきましょう。










インストール完了まで数分待ちます。



インストールの完了ウィザードが出たら、『完了』ボタンをクリックします。

④画面下のタスクバーにて、『Ultraleap tracking device』のタスクを確認しましょう。



⑤ここまで問題なければ、LeapMotionのインストールは完了です。