■LeapMotionを動かす準備の手順

leapMotionのインストールまでの手順です。

LeapMotion本体のUSBケーブルを端末に差し込むと、Windowsでは自動的にドライバソフトウェアがインストールされます。


次のように、セットアップが開始、終了メッセージが端末画面に表示されます。






②次のURLにアクセスして、専用の開発ツールをダウンロードします。

https://developer.leapmotion.com/




※言語選択で日本語表示の切り替えことはできますが、ものづくりの材料調達で『ここは日本語非対応だから』の理由で選択を絞るのはもったいないです。英語仕様になれる習慣をつけておきましょう。 (授業でカタカナIT用語には慣れているので、読めば意外と読めるものです。) 左メニューの『Tracking Software Download』をクリックします。




次に、該当するOSを選択します。

(Windowsなら)赤枠『DOWNLOAD GEMINI』のボタンをクリックします。※利用するOS毎に選択のこと。




ultraleapサイトへのログインが、求められます。



ログインすると、SDKのライセンス許諾の画面に遷移します。 確認の上、問題なければ『認証**YES**』にチェックします。








インストール完了まで数分待ちます。



インストールの完了ウィザードが出たら、『完了』ボタンをクリックします。

④画面下のタスクバーにて、『Ultraleap tracking device』のタスクを確認しましょう。



⑤LeapMotionのインストールは完了です。