

Bloqueos en la matriz: **3 causas reales**

Bloqueos en la matriz: 3 causas reales

01 Formulación

Un nivel de grasa más alto que el de diseño reduce la fricción necesaria para que el pellet avance — demasiada grasa, y el material se patina en vez de compactarse.

02 Calidad del vapor

Vapor saturado con condensado entrega agua, no energía térmica real — el acondicionador sube de humedad sin llegar a la temperatura que necesita el almidón para gelatinizar.

03 Ángulo de ingesta

Cada matriz tiene un ángulo de ingesta máximo (nip angle) para que los rodillos puedan tomar el material — superarlo con una capa de alimento demasiado gruesa es la causa mecánica más común de bloqueo.

**La próxima vez que se
bloquee la matriz, ¿revisas
primero la fórmula, el vapor
o el ajuste mecánico?**

