

EL RODILLO
NUEVO
NO ARREGLA
UNA MATRIZ VIEJA

Comprar una peletizadora junto con su matriz y rodillo de repuesto es una compra recurrente en plantas de alimento balanceado que ya tienen el equipo principal instalado.

El ángulo de nip —el ángulo máximo con que el rodillo puede 'morder' la materia prima contra la matriz— tiene un límite físico de aproximadamente 12° ; si ese ángulo no coincide entre el rodillo nuevo y la matriz ya desgastada, el par se desliza en vez de comprimir.

Reemplazar solo el rodillo sin revisar el desgaste acumulado de los orificios de la matriz deja un desajuste geométrico: el rodillo nuevo patina sobre una superficie que ya perdió su perfil original, y el pellet sale con menor densidad aunque el amperaje del motor se vea normal.

¿REVISASTE EL DESGASTE DE TU MATRIZ?

