

Puesta en marcha y operación en líneas industriales de extrusión

La fase operativa en sistemas de extrusión requiere un control preciso de la temperatura en cada zona del barril y del perfil de cizallamiento del husillo.

El arranque exitoso de una línea depende de la sincronización entre la tasa de alimentación volumétrica y la velocidad de giro para mantener la presión de cabezal estable.

Monitorear variables como el torque del motor principal previene sobrecargas mecánicas y asegura la uniformidad fisicoquímica del producto extruido.

**¿Cómo gestionas el
control de torque
durante el arranque de
extrusoras?**

