
# Projet Arduino Voiture robotisée & contrôlée par Bluetooth

Bernard Anwar (en collaboration avec Chillat Quentin)

## **Rapport Semaine 3 (le 12/01/2024)**


# Matériels utilisés


- Deux cartes Arduino UNO (et deux câbles USB),
- Deux modules Bluetooth 2.4 GHz (HC-05 maître et HC-06 esclave),
- Deux plaques d'essai et des fils pour câbler notre montage,
- Un accéléromètre
- Un gant





## Schéma du câblage





HC-05 HC-06

## **Assemblage**


Connexion de la plaque Arduino avec le module HC-O5 Reliage des pins :


- RX→pin10
- $TX \rightarrow pin11$

Connexion de la plaque Arduino avec le module HC-O6 Reliage des pins :


- RX→pin13
- TX→pin12


Fixation du module HC-05 sur un gant.





Ajout de l'accéléromètre





#### Programmes de communication entre maître et esclave

#### Codage côté maître

```
#include<SoftwareSerial.h>

#define RX 10
#define TX 11

SoftwareSerial BlueT (RX,TX);

void setup() {
    Serial.begin(38400);
    delay(500);
    Serial.println("Bonjour -Pret pour les commandes AT");
    BlueT.begin(38400);
    delay(500);}

void loop() {
    while (BlueT.available()) {
        Serial.print(char(BlueT.read())); }
    while (Serial.available()) {
        BlueT.write(char(Serial.read())); }
}
```

#### Codage côté esclave

```
#include<SoftwareSerial.h>

#define RX 13
#define TX 12

SoftwareSerial BlueT(RX,TX);

void setup() {
    Serial.begin(38400);
    delay(500);
    Serial.println("Bonjour -Pret pour les commandes AT");
    BlueT.begin(38400);
    delay(500);}

void loop() {
    while (BlueT.available()) {
        Serial.print(char(BlueT.read())); }
    while (Serial.available()) {
        BlueT.write(char(Serial.read())); }
}
```

# <u>Programmes de communication entre maître (HC-05) et esclave (HC-06)</u> pour prendre en compte les données de l'accéléromètre

#### Codage côté maître (HC-05)

```
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// Adresse I2C de l'accéléromètre GY-521
#define MPU ADDR 0x68
SoftwareSerial bluetoothSerial(10, 11); // RX, TX pour le module Bluetooth HC-05
int16 t accelerometer x, accelerometer y, accelerometer z; // variables for accelerometer raw
char tmp str[7]; // temporary variable used in convert function
char* convert int16 to str(int16 ti) { // converts int16 to string. Moreover, resulting strings will
have the same length in the debug monitor.
 sprintf(tmp str, "%6d", i);
return tmp str;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 Wire.beginTransmission(MPU ADDR); // Begins a transmission to the I2C slave (GY-521
 Wire.write(0x6B); // PWR MGMT 1 register
 Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
 Wire.endTransmission(true);
 bluetoothSerial.begin(38400);
void loop() {
 Wire.beginTransmission(MPU ADDR);
 Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL XOUT H) [MPU-6000 and MPU-
6050 Register Map and Descriptions Revision 4.2, p.40]
Wire.endTransmission(false); // the parameter indicates that the Arduino will send a restart. As a
result, the connection is kept active.
 Wire.requestFrom(MPU ADDR, 7*2, true); // request a total of 7*2=14 registers
 // "Wire.read()<<8 | Wire.read();" means two registers are read and stored in the same variable
 accelerometer x = Wire.read() << 8 \mid Wire.read(); // reading registers: 0x3B (ACCEL XOUT H)
and 0x3C (ACCEL XOUT L)
 accelerometer y = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x3D (ACCEL YOUT H)
and 0x3E (ACCEL YOUT L)
 accelerometer z = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x3F (ACCEL ZOUT H)
and 0x40 (ACCEL ZOUT L)
 // Envoyer les données via Bluetooth
 bluetoothSerial.print("X");
 bluetoothSerial.print(convert int16 to str(accelerometer x));
 Serial.print("X"); Serial.print(convert int16 to str(accelerometer x));
 bluetoothSerial.print(",Y");
 bluetoothSerial.print(convert int16 to str(accelerometer y));
 Serial.print(",Y"); Serial.print(convert int16 to str(accelerometer y));
 bluetoothSerial.print(",Z");
 bluetoothSerial.println(convert int16 to str(accelerometer z));
 Serial.print(",Z");Serial.print(convert int16 to str(accelerometer z));
 Serial.println();
 delay(500); // Ajoutez un délai si nécessaire
```

#### Codage côté esclave (HC-06)

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial bluetoothSerial(13, 12); // RX, TX pins

void setup() {
    Serial.begin(38400);
    bluetoothSerial.begin(38400);
}

void loop() {
    Serial.println("LOOP OK");
    while (bluetoothSerial.available()) {
        Serial.println("Bluetooth ok");
        // Lecture des données reçues via Bluetooth
        String receivedData = bluetoothSerial.readString();

// Affichage des données reçues sur le moniteur série
        Serial.println("Données reçues : " + receivedData);
    }
}
```

### Tests effectués:

Nous avons commencé par essayer de régler le problème de la transmission de l'accéléromètre sur le moteur A. Les modules de communication RF étant usés et sensibles aux perturbations extérieures, nous avons opté pour une communication Bluetooth.

Vérification de la connexion Bluetooth entre les modules HC-05 et HC-06 réussie. Tests réussis sur les formats des données émises par l'accéléromètre via le HC-05 et leurs réceptions par le HC-06.

# Réalisation à prévoir pour la semaine 4.

Vérification que les directives données par l'accéléromètre soient correctement réalisées par le système embarqué de la voiture.