## (19) SU (11) 1504424 A 1

(5D 4 F 16 H 13/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТ**КРЫТИЯМ** ПРИ ГКНТ СССР

RAHSSHOSSES RAHSSP I CHISTAN ALLIENTICSI S

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ** 

1

(21) 4364926/25-28

(22) 13.01.88

(46) 30.08.89. Бюл. № 32

(71) Қаунасский политехнический институт им. Антанаса Снечкуса

(72) Р. Ю. Бансявичюс, К. А. Каримов


и К. М. Рагульские

(53) 621.839 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР № 1260606, кл. F 16 H 13/00, 1986.

Авторское свидетельство СССР № 647491, кл. F 16 H 17/00, 1979. (54) ФРИКЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА

(57) Изобретение относится к машиностроению и приборостроению и может быть использовано во фрикционных передачах для управления законом движения ведомого звена. Цель изобретения — расширение кинематических возможностей. Уменьшение скольжения достигается за счет создания высокочастотных изгибных колебаний на рабочей поверхности шкивов 2 и 7 с помощью пьезокерамических вибровозбудителей 3, 4 и 8—11, питающихся от генератора 5. Изменение фазового угла (передаточного отношения) между шкивами 2 и 7 достигается за счет фазовращателя 12, управляющего вибровозбудителями 9—11. 1 ил.



(9) SU (1) 1504424

10

Изобретение относится к машиностроению и приборостроению и может быть использовано во фрикционных передачах для управления законом движения ведомого звена.

Цель изобретения — расширение кинематических возможностей за счет уменьшения скольжения и обеспечения возможности управления фазовым углом между шкивами фрикционной передачи.

На чертеже показана схема фрикционной передачи.

Фрикционная передача содержит закрепленный на валу 1 ведущий шкив 2, на котором установлены вибровозбудители 3 и 4, электрически соединенные с генератором 5. На валу 6 закреплен ведомый шкив 7 с четырьмя вибровозбудителями 8-11, электрически соединенными через фазовращатель 12 с генератором 5. Вибровозбудители 3, 4, 8-11, фазовращатель 12 и генератор 5 представляют собой устройство для регулирования величины трения между шкивами 2 и 7.

Фрикционная передача работает следующим образом.

При подаче определенного напряжения от 25 генератора 5 на пьезокерамические вибровозбудители 3 и 4 они создают высокочастотные изгибные колебания в виде стоячих волн на частоте второй формы собственных изгибных колебаний шкива 2, которые описываются следующей функциональной зависимостью

$$\xi_{1}(\varphi_{1}, t) = \xi_{0} sink \varphi_{1} cos \omega t,$$
 где  $\xi_{0}$  — амплитуда; (1)

ф1 — угловая координата ведущего шки-

k — коэффициент, определяющий форму изгибных колебаний (в данном случае k=2);

 ω — частота, определяемая следующей формулой

$$\omega = \frac{4}{2\pi} \sqrt{\frac{EJk^2(k^2-1)^2}{mFr^4(1+k+\sigma)}} \quad (\Gamma_4), \quad (2)$$

где σ — коэффициент Пуассона;

F — площадь поперечного сечения шкива;  ${oldsymbol J}$  — момент инерции относительно глав-

ной оси. Напряжение генератора 5 действует также через фазовращатель 12 на пьезокерамические вибровозбудители 8—11, возбуждаемые высокочастотные изгибные колебания

которых описываются выражением

 $\xi_2(\varphi_2, t) = \xi_0 \sin k(q - \Phi) \cos \omega t$ где  $\phi_2$  — угловая координата ведомого шкива 7:

Ф — геометрическая фаза колебаний определяющая положение узлов колебаний и управляющаяся в пределах  $-2\pi/k \leq \Phi \leq 2\pi/k$ .

Преобразуя выражение (3), имеем  $\xi_2(\varphi_2,t) = A \sin k \varphi_2 \cos \omega t - B \cos k \varphi_2 \cos \omega t$ 

где  $A = \xi_0 cos k \Phi$  — амплитуды высокочастотных изгибных колебаний, возбужденных пьезокерамическими вибровозбудиделями 9 и 11;

 $B = \xi_0 sink\Phi$  — амплитуды высокочастотных изгибных колебаний, возбужденных пьезокерамическими вибровозбудителями 8 и 10.

Изменяя фазу  $\Phi(t)$  с помощью фазовращателя 12, можно устанавливать амплитуду высокочастотных изгибных колебаний на ведомом шкиве 7, какую требуется по технологическому процессу. При этом при вращении шкива 2 максимальные амплитуды высокочастотных изгибных колебаний устанавливаются между максимальными амплитудами высокочастотных изгибных колебаний ведомого шкива 7, обеспечивая передачу крутящего момента. Изменяя с помощью фазовращателя 12 фазовый угол, можно изменить передаточное отношение между шкивами 2 и 7 на требуемое в данный момент по технологическому процессу.

Таким образом, фрикционная передача может менять свое передаточное отношение во время работы.

## Формула изобретения

Фрикционная передача, содержащая ведущий и ведомый валы с установленными на них шкивами и устройство для регулирования величины трения между ними, отличающаяся тем, что, с целью расширения кинематических возможностей за счет уменьшения скольжения и обеспечения возможности управления фазовым углом между шкивами, устройство для регулирования величины трения выполнено в виде установленных на ведущем шкиве диаметрально противоположно двух вибровозбудителей и соединенного с ними выходом генератора, а передача снабжена установленными на ведомом шкиве симметрично относительно оси вращения четырьмя такими же вибровозбудителями, соединенным с ними выходами управляемым фазовращателем, связанным входом с выходом генератора.

Составитель М. Радугин Корректор М. Максимишинец Техред И. Верес

Редактор М. Келемеш Подписное Тираж 721 Заказ 5233/37 ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101