


SOUTH CENTRAL RAILWAY-SAFETY ORGANISATION - SC DIVISION

FORTNIGHTLY SAFETY BULLETIN - NOVEMBER (2nd F.N) / 2025

1.0	<i>Irregularities noticed in the working of ENGINEERING Department:</i>
1.1	- LPI yard towards SKP up direction left side of loop line between KM No.160/29-27, big drainage available without parapet wall/fencing. - Joint inspection of points & crossing for the third quarter was done on 17 & 18.9.25 at MTMI yard, 7 defects were recorded in the summary page but improved values and compliance was not entered in the inner pages - CTF station up loop line sand hump, vegetation to be cleared. - Last joint inspection of points & crossing done on 19.08.2025 at DKJ/BP cabin, noticed 07 deficiencies and all deficiencies were attended. Next quarterly joint inspection of Points & Crossings due from 18.11.2025.
2.0	<i>Irregularities noticed in the working of S&T Department:</i>
2.1	- At LC No.13T in TDU yard, S&T Location boxes earth resistances due for testing from 27.6.25, last tested on 28.6.24. EOLB earth resistances due for testing from 10.10.25. - Last JE/Monthly inspection done on 30.09.2025 and next due from 29.10.2025 at PPY station.
3.0	<i>Irregularities noticed in the working of OPERATING Department:</i>
3.1	It was noticed that wagons stabled on M1 line at SNAG yard are not secured with wedges and chains on 20.11.2025. During shunting operations in yard, left over wagons/rake is not being provided skids/wedges.
4.0	<i>Irregularities noticed in the working of ELECTRICAL Department:</i>
4.1	- Lighting provision not available near Taking off points at TDU sidings. All isolator operating handles earth shunts deficient on siding lines. OHE Mast leaning inside at Km.7/1 and Feeder mast leaning outside at VSC F/3, to be attended. - Isolator SY-2 at HYB yard operating handle earth shunt not available. - Only 4 meter marking available but Height Gauge height, catenary and contact wire heights details not stencilled for both Height Gauges of LC No.95T in PPY yard. - Last joint inspection of track circuit OHE bonds by TRD with S&T done on 15.11.2025, noticed 03 deficiencies, ie., ST. IR, Cross Bonds to be provided at 31AT, 32AT and 33T are not attended yet. - At Km.483/9, (SM 983) isolator operating handle's earths shunt deficient at KMT yard.
5.0	<i>Irregularities noticed in the working of MECHANICAL Department:</i>
5.1	- Scotch block one side not provided at pit line No.7 Hisar rake stabled for checking HYB yard . - The tyre defect gauge used for IOH/Sick line attention, had its calibration over due from 31.10.2025 at HYB depot, - Danger board not provided in front of BCNE 42+1 rake checking in SNAG yard on 20.11.2025. Air pressure gauge not provided by the air brake testing staff at last vehicle during the air brake testing.

SAFETY LITERATURE ISSUED UP TO NOVEMBER-2025

S.No.	Literature	Subject
1	Rule of the Month November -2025	Running of trains without Guard & Duties of LP/ALP in absence of Guard- GR 4.25 and SRs there under Relevant other SRs applicable to LP/ALP in absence of Guard.
2	Fortnightly Safety Bulletins.	2 Bulletins (November 1st & 2nd FN) issued on irregularities noticed during inspections.
3	Alert Advices.	17/2025: Unloading of Ballast- Precautions 18/2025: Joint Procedural Order on Safe Execution of Shunting Operations
4	Monthly Safety Bulletin - Hq	November-2025 (soft copies)
5	Fly Leaf	18/2025 (soft copies)


(A.SURESH)
 Sr DSO/SC

दक्षिण मध्य रेलवे – संरक्षा संगठन – सिकंदराबाद मंडल
पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन - नवंबर (2रा पखवाड़ा) / 2025

1.0	इंजीनियरी विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
1.1	- लिंगमपल्ली यार्ड से शंकरपल्ली की तरफ अप दिशा की तरफ कि.मी 160/29-27 के बीच लूप लाइन के बाईं ओर, बिना पैरापेट दीवार/फेंसिंग के बड़ा ड्रेनेज उपलब्ध है. - तीसरी तिमाही के लिए पॉइंट्स और क्रॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण 17 और 18.9.25 को मोटूमारी यार्ड में किया गया था, समरी पेज में 7 कमियां रिकार्ड की गईं लेकिन इनर पेजों में बेहतर वैल्यू और कम्प्लायंस दर्ज नहीं किया गया था. - चिटिगिड्डा स्टेशन अप लूप लाइन में रेत का ढेर, पेड़-पौधे को साफ करना है. - दिनांक 19.08.2025 को डोर्नकल/बीपी केबिन में पॉइंट्स और क्रॉसिंग का पिछले संयुक्त निरीक्षण किया गया था, 07 कमियां देखी गईं और सभी कमियों को ठीक कर दिया गया. पॉइंट्स और क्रॉसिंग का अगला तिमाही संयुक्त निरीक्षण 18.11.2025 झू है.
2.0	सि व दू विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
2.1	- तांडूर यार्ड में समपार फाटक नंबर 13T पर, दिनांक 27.6.25 से स.व.दू लोकेशन वॉक्सों के अर्थ रेजिस्टेंस की टेस्टिंग झू है, पिछला टेस्ट 28.6.24 को हुआ था. ईओएलबी अर्थ रेजिस्टेंस की टेस्टिंग 10.10.25 से होनी है. - पिछला जेई/मासिक निरीक्षण दिनांक 30.09.2025 को किया गया था और अगला निरीक्षण दिनांक 29.10.2025 से पापटपल्ली स्टेशन पर झू है.
3.0	परिचालन विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
3.1	यह देखा गया कि दिनांक 20.11.2025 को सनतनगर यार्ड में M1 लाइन पर खड़े वैगनों को वेजेज और चैन से सुरक्षित नहीं किया गया था. यार्ड में शंटिंग ऑपरेशन के दौरान, बचे हुए वैगनों/रेक को स्किल्स/वेजेज नहीं दिए जा रहे थे.
4.0	विद्युत विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
4.1	- तांडूर साइडिंग पर टेकिंग ऑफ पॉइंट के पास लाइटिंग का इंतजाम नहीं है. साइडिंग लाइनों पर सभी आइसोलेटर ऑपरेटिंग हैंडल अर्थ शंट में कमी है. कि.मी.7/1 पर OHE मास्ट अंदर की ओर झुका हुआ है और VSC F/3 पर फीडर मास्ट बाहर की ओर झुका हुआ है, जिसे ठीक किया जाना है. - हैदराबाद यार्ड ऑपरेटिंग हैंडल अर्थ शंट में आइसोलेटर SY-2 उपलब्ध नहीं है. - केलव 4 मीटर मार्किंग उपलब्ध है, लेकिन पापटपल्ली यार्ड में समपार फाटक नं.95T के दोनों हाइट गेज के लिए हाइट गेज हाइट, कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर की हाइट की डिटेल्स स्टेंसिल नहीं की गई हैं. - दिनांक 15.11.2025 को स व दू के साथ टीआरडी द्वारा ट्रैक सर्किट OHE बॉन्ड का पिछला संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें 03 कमियां देखी गईं, यानी, ST, IR, 31AT, 32AT और 33T पर दिए जाने वाले क्रॉस बॉन्ड अभी तक ठीक नहीं किए गए हैं. - कि.मी.483/9 पर, (एसएम 983) खम्मम यार्ड में आइसोलेटर ऑपरेटिंग हैंडल का अर्थ शंट कमी है.
5.0	यांत्रिक विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं::
5.1	- हैदराबाद यार्ड में चेकिंग के लिए खड़ी पिट लाइन नंबर 7 हिसार रेक पर एक तरफ स्कॉच ब्लॉक नहीं दिया गया. - आईओएच/सिक लाइन अटेंशन के लिए उपयोग होने वाला टायर डिफेक्ट गेज, हैदराबाद डिपो में दि.31.10.2025 से ओवरड्यू था. - दिनांक 20.11.2025 को सनतनगर यार्ड में BCNE 42+1 रेक चेकिंग के सामने डेंजर बोर्ड नहीं दिया गया. एयर ब्रेक टेस्टिंग के दौरान आखिरी गाड़ी में एयर ब्रेक टेस्टिंग स्टाफ ने एयर प्रेशर गेज नहीं दिया.

नवंबर-2025 तक जारी संरक्षा साहित्य

क्र.सं.	साहित्य	विषय
1	नवंबर -2025 महीने का नियम	गार्ड के बिना गाड़ियों का संचालन तथा गार्ड की अनुपस्थिति में लोपा/सालोपा की झूटी-सानि 4.25 तथा उसके अंतर्गत सनि, गार्ड की अनुपस्थिति में लोपा/सालोपा पर लागू अन्य संबंधित सनि.
2	पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन	निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर जारी 2 बुलेटिन (नवंबर 1ला व 2रा पखवाड़ा).
3	चेतावनी सूचनाएं	17/2025: बैलास्ट की अनलोडिंग- सावधानियां 18/2025: शंटिंग ऑपरेशन को सुरक्षित एक्सक्यूशन पर जॉइंट प्रोसीज़रल ऑर्डर
4	मासिक संरक्षा बुलेटिन – प्रधान कार्यालय	नवंबर -2025 (सॉफ्ट प्रतियां)
5	फ्लाई लीफ	18/2025 (सॉफ्ट प्रतियां)


(ए.सुरेश)

वमंसंधि/सिकंदराबाद