


SOUTH CENTRAL RAILWAY-SAFETY ORGANISATION - SC DIVISION
FORTNIGHTLY SAFETY BULLETIN - OCTOBER (2nd F.N) / 2025

1.0	<i>Irregularities noticed in the working of ENGINEERING Department:</i>
1.1	• CMS crossing of Pt No.17B & 16A are in corroded condition, to be attended at LPI yard towards HFZ end. Centre pillars are far away from the centre of SEJ No 14 UP. Split pins not provided. Board showing the details of SEJ is not available. SEJ gaps to be adjusted and oiling and greasing required. • Abandoned toilet blocks on PF 2&3 may be dismantled and toilet septic tanks are in open condition on the side of toilet blocks towards PF-3 at LPI station may cause unsafe to travelling public during Boarding and de-boarding the train • Wicket gate not available at LC No.49T in RDM yard. • At Borabanda, Hitech city & Hafiz pet stations distance pieces are not available for both platforms. • Point no.17A-RH side floating is a repeated deficiency recorded in 2nd and 3rd quarter joint inspection of points and crossings at SKP station.
2.0	<i>Irregularities noticed in the working of S&T Department:</i>
2.1	• Last Joint inspection of Track Circuits done on 31.03.2025 at SKP station, 08 deficiencies noticed and all deficiencies are attended but next half yearly joint inspection overdue from 30.09.2025. • Fire safety alarm equipment (RDSO type) installed in SKP & LPI Stations but necessary working instructions not incorporated in Existing SWR. • Perused Block instrument key register between SKP-GGD and found that last SSE/Signal quarterly inspection done on 18.07.2025 and next due on 18.10.2025 and last ESM maintenance done on 06.10.2025. JE/signal monthly inspection not done from APRIL 2025 to as on date. • Safety point alarm last tested on 01.4.2025 at PPZ station, but after that not tested and now it is not working. • Emergency Key to put back signal is provided with veeder counter at LC No.49T Gate lodge at RDM yard but Emergency Key Register not provided to record the entries.
3.0	<i>Irregularities noticed in the working of OPERATING Department:</i>
3.1	• Bio-data board on gate lodge due dates to be corrected at LC No.107T in between KMT-PNDP stations. • At PTKP station no off side exchange given for train no.12791 exp on 24.10.2025. At BGSF station on duty station master not exchanged all right signals. • In SWR/PPZ index page column 4.1 & 4.2 written as automatic signals between HSP-OPL instead of PPZ-MCI section.
4.0	<i>Irregularities noticed in the working of ELECTRICAL Department:</i>
4.1	• Earth shunt not available at OHE post 193/27 in SC yard. • Kilometer number plate on OHE mast in between SC-KZJ section at kms 212/2 & 212/12, 215/12, 253/14, 263/34, 275/4 & 275/14 are in faded condition and in between WL-KMT section at kms 392/6 & 395/10, 456/32, 456/36 & 458/20 & 464/10 & 466/30 also in faded condition.
5.0	<i>Irregularities noticed in the working of MECHANICAL Department:</i>
5.1	• Torn stretcher is available in SLR No.156786 of 12747 on 15.10.25, only one OTL is provided, spare OTL not available. • Train no.12791 rake on board checked and noticed that most of the coaches Fire Extinguishers HPT test details not available. • At air brake section 01 test rig not in working condition at RDM/ROH depot

SAFETY LITERATURE ISSUED UP TO OCTOBER-2025

S.No.	Literature	Subject
1	Rule of the Month October - 2025	Pushing back of trains (Engine pushing) from Block section. GR 4.12 and SRs there under
2	Fortnightly Safety Bulletins.	2 Bulletins (October 1st & 2nd FN) issued on irregularities noticed during inspections.
3	Alert Advices.	15/2025:
4	Monthly Safety Bulletin - Hq	September-2025 (soft copies)
5	Fly Leaf	13/2025 (soft copies)



(A.SURESH)
 Sr DSO/SC

दक्षिण मध्य रेलवे - संरक्षा संगठन - सिकंदराबाद मंडल
पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन - अक्तूबर (2रा पखवाड़ा/2025)

1.0	इंजीनियरी विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
1.1	- पाइंट नं. 17बी और 16ए के सीएमएस क्रासिंग संक्षारित स्थिति में हैं, हफीज़पेट छोर की ओर लिंगमपल्ली यार्ड में उसे ठीक किया जाए. एसईजे नं. 14 अप के सेंटर से सेंटर पिलर बहुत दूर हैं. स्प्लिट पिन की व्यवस्था नहीं है. एसईजे का विवरण बतानेवाला बोर्ड उपलब्ध नहीं है. एसईजे गैप को एडजस्ट किया जाए और ऑयलिंग व ग्रीसिंग की आवश्यकता है. - प्लैटफार्म 2 और 3 पर परित्यक्त प्रसाधन ब्लॉक को हटाया जा सकता है और लिंगमपल्ली स्टेशन पर प्लैटफॉर्म-3 की ओर प्रसाधन ब्लॉक के बाजू में प्रसाधन सेप्टिक टैंक खुले पड़े हैं, जिससे गाड़ी में चढ़ते और उतरते समय यात्रियों को खतरा हो सकता है. - रामगुंडम यार्ड में समपार फाटक सं. 49टी पर विकेट फाटक उपलब्ध नहीं है. - बोराबंडा पर, हार्टिक सिटी और हफीज़पेट स्टेशनों की दूरी बतानेवाले पीस दोनों प्लैटफॉर्मों पर उपलब्ध नहीं हैं. - पाइंट नं. 17ए-आरएच साइड फ्लोटिंग की बार-बार होनेवाली खराबी है, जिसे शंकरपल्ली स्टेशन पर पाइंटों और क्रासिंगों की 2री और 3री तिमाही संयुक्त निरीक्षण में रिकार्ड किया गया है.
2.0	सि व दू विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
2.1	- शंकरपल्ली स्टेशन में पिछली बार दि. 31.03.2025 को रेलपथ परिपथों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था, 08 कमियां पायी गयीं और सभी कमियों को ठीक किया गया किंतु अगला अर्ध वार्षिक संयुक्त निरीक्षण 30.09.2025 से ओवरड्यू है. - शंकरपल्ली और लिंगमपल्ली स्टेशनों में फायर सेफ्टी अलार्म उपकरण (आरडीएसओ टाइप) संस्थापित किए गए किंतु वर्तमान स्टेशन संचालन नियम में आवश्यक संचालन अनुदेशों को समाविष्ट नहीं किया गया है. - शंकरपल्ली-गुल्लगुडा के बीच ब्लॉक उपकरण चाबी रजिस्टर का अवलोकन किया गया और पाया कि पिछली बार दि. 18.07.2025 को एसएसई/सिगनल तिमाही निरीक्षण किया गया था और अगला दि. 18.10.2025 को ड्यू है तथा पिछली बार दि. 06.10.2025 को विसिअनु द्वारा रखरखाव किया गया था. अप्रैल 2025 से आज तक जेई/सिगनल मासिक निरीक्षण नहीं किया गया है. - पेद्दमपेट स्टेशन पर दि. 01.04.2025 को पिछली बार संरक्षा पाइंट अलार्म की जांच की गयी थी, किंतु उसके बाद जांच नहीं की गयी और अब वह कार्य नहीं कर रहा है. - रामगुंडम यार्ड पर समपार फाटक नं. 49टी फाटक गुमटी पर वीडर काउंटर के साथ सिगनल को वापस रखने के लिए आपातकालीन चाबी की व्यवस्था की गयी है किंतु प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए आपातकालीन चाबी रजिस्टर की व्यवस्था नहीं है.
3.0	परिचालन विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
3.1	- खम्मम - पंदिलपल्ली स्टेशनों के बीच में समपार फाटक सं. 107टी पर फाटक गुमटी पर बायो-डाटा बोर्ड पर ड्यू डेट्स को ठीक किया जाए. - पोटकपल्ली स्टेशन पर दि. 24.10.2025 को गाड़ी नं. 12791 एक्सप्रेस के लिए कोई ऑफ साइड एक्सचेंज नहीं दिया गया है. बिसुगिरशरीफ स्टेशन पर ड्यूटी स्टाशन मास्टर ने सब ठीक है सिगनलों का आदान-प्रदान नहीं किया. - स्टेशन संचालन नियम/पेद्दमपेट इंडेक्स पेज के कॉलम 4.1 और 4.2 में पेद्दमपेट-मंचियाल सेक्शन के बजाय हसनपती रोड-उप्पल के बीच ऑटोमैटिक सिगनल लिखा हुआ है.
4.0	विद्युत विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
4.1	- सिकंदराबाद यार्ड में ओएचई पोस्ट 193/27 पर अर्थ शंट उपलब्ध नहीं है. 212/2 & 212/12, 215/12, 253/14, 263/34, 275/4 & 275/14 कि.मी.पर सिकंदराबाद-काज़ीपेट सेक्शन के बीच ओएचई खंभे पर किलोमीटर नंबर प्लेट फेडेड स्थिति में है और 392/6 & 395/10, 456/32, 456/36 & 458/20 & 464/10 & 466/30 कि.मी. पर वरंगल-खम्मम सेक्शन के बीच भी फेडेड स्थिति में है.
5.0	यांत्रिक विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
5.1	- दि. 15.10.25 को 12747 के एसएलआर नं. 156786 में टॉन स्ट्रेचर उपलब्ध है, केवल एक ओटीएल की व्यवस्था है, अतिरिक्त ओटीएल उपलब्ध नहीं हैं. - गाड़ी नं. 12791 रैक की ऑन बोर्ड जांच की गयी और पाया कि अधिकतर कोचों के अग्निशामकों के एचपीटी टेस्ट विवरण उपलब्ध नहीं हैं. - रामगुंडम/आरओएच डिपो में एयर ब्रेक सेक्शन 01 टेस्ट रिग कार्य स्थिति में नहीं है.

अक्तूबर-2025 तक जारी संरक्षा साहित्य

क्र.सं.	साहित्य	विषय
1	अक्तूबर -2025 माह का नियम	गाड़ियों को ब्लॉक सेक्शन से पीछे धकेलना (इंजन धकेलना). सा.नि. 4.12 और उसके अंतर्गत स.नि.
2	पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन	निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर जारी 2 बुलेटिन (अक्तूबर 1ला व 2रा पखवाड़ा).
3	चेतावनी सूचनाएं.	15/2025:
4	मासिक संरक्षा बुलेटिन - प्रधान कार्यालय	सितंबर -2025 (सॉफ्ट प्रतियां)
5	फ्लाय लीफ	13/2025 (सॉफ्ट प्रतियां)



(ए. सुरेश)

वमंसंधि/सिकंदराबाद.