

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

Ordem de Serviço nº 29197 Data: 20/05/2024 00:00

Cliente: PIER MAUÁ Razão Social: PIER MAUÁ S/A

CNPJ: 02.434.768/0001-07

Endereços: Avenida Rodrigues Alves, 10 / - Centro - 20081-250 / Rio de Janeiro, RJ

Responsável: LEONARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO

Contato: DENISE LUCIENE DE SOUZA LIMA

Descrição:

Manutenção corretiva SPECTRUM 100100 SV

020500001

Comentários:

Fotos:







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 1 Foto 2 Foto 3







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 4 Foto 5 Foto 6









Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição
- 7. Sem descrição
- 8. Sem descrição
- 9. Sem descrição
- 10. Sem descrição

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA: MODELO: Spectrum 100100 SV **NUMERO DE SERIE**: 0205000001

MARCA: VMI

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Sim

MOTIVO DA VISITA: - Corretiva

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA:

ATERRAMENTO INSTALADO:

V - VOLTAGEM DE REDE AC:

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK:

VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK:

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO:

RELATÓRIO DE ERROS:

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO:

EQUIPAMENTO - Baixa

VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO:

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA:

VERIFICAÇÃO MECÂNICA:

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS:

ROLETES E MOTOR:

BARREIRA DE LUZ:

MONITOR:

CORTINAS:

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM:

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA:

FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS:

CORREIA TRANSPORTADORA:

CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE:

CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2:

LINE SCOPE OFFSET (RX OFF):

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON):

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS:

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO:

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO:

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

UA - CORRENTE ANODO:

KV - ALTA VOLTAGEM POS:

KV - ALTA VOLTAGEM NEG:

- 5 VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)
- **V RX ON CORRENTE AQUECIMENTO:**
- V RX OFF CORRENTE AQUECIMENTO:
- **V CORRENTE ANODO:**
- V ALTA VOLTAGEM:

VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Não

TESTE FUNCIONAL FINAL: - Não

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Não

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Inoperante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: Necessário aquisição cabo hdmi para Dvi partido em movimentação do equipamento.

Especificação:

Cabo HDMI para DVI-D de 4,5~m - M/M - Conversores DVI-D para HDMI de 4,5~m - HDMI para DVI - Adaptador HDMI para DVI

Documento: 152.766.737-56 - Assinatura de: Thiago Leitao