

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

Ordem de Serviço nº 26209	Data: 06/03/2024 00:00
Cliente: SOCICAM - BELÉM	Razão Social: SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A
CNPJ: 48.710.127/0001-20	
Endereços: Avenida Júlio César, / - Val-de-Cães - / Belém, PA	

Responsável: LUCIANO FURTADO

Contato:

Descrição:

SPE novo norte aeroportos

Cx6040Bi

00604013020005

Manutenção

Travou e reiniciou automaticamente porem não concluia, foi deslicado e voltou a operara 02-03-24, no dia 03-03-24 o equipamento está inoperante, a equipe não conseguiu reiniciar

_								
Co	m	Δ	n	ta	rı	\sim	c	
\mathbf{c}		ᆫ		La		u	3	

Fotos:










Foto da Galeria

Foto da Galeria Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 5

Foto 6

Foto 7








Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 8

Foto 9

Foto 10



Foto da Galeria

Foto 11

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Alguma substância caiu na placa principal.
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição
- 7. Sem descrição
- 8. Número de série do no-break.
- 9. Sem descrição
- 10. Ocorrência feito pelo sr. Daniel no dia que caiu o líquido no no-break da Techscan.
- 11. Como demonstrado nessa foto o dano na placa principal devido a querda do líquido na placa principal.

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: cx6040Bi

NUMERO DE SERIE: 0060401320005

MARCA: nuctech

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Sim

MOTIVO DA VISITA: - Corretiva LOCAL DE INSTALAÇÃO: - Bom

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim

ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim V - VOLTAGEM DE REDE AC: 220

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Sim

VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK: 221

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Sim

RELATÓRIO DE ERROS: - Sim

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Sim

EQUIPAMENTO - Baixa

VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Sim

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: - Sim

VERIFICAÇÃO MECÂNICA: - Sim

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim

ROLETES E MOTOR: - Sim BARREIRA DE LUZ: - Sim

MONITOR: - Sim

CORTINAS: - Sim

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Sim

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Sim
FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Sim
CORREIA TRANSPORTADORA: - Sim
CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Sim
CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Sim
LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Sim

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Sim

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Sim

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Sim

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO: - Sim

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

UA - CORRENTE ANODO:

KV - ALTA VOLTAGEM POS:

KV - ALTA VOLTAGEM NEG:

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - CORRENTE ANODO:

V - ALTA VOLTAGEM:

VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Sim

TESTE FUNCIONAL FINAL: - Sim

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Sim

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Operante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: Foi feita a manutenção corretiva conforme procedimento da Techscan, e foi constatado que o no-break com número de série 234924540-0132 foi danificado devido a um líquido que caiu em cima do mesmo, como relatado na ocorrência anexado nas fotos, foi trocado por um outro no-break do cliente, de acordo que foi conversado com os mesmo.

E necessário a troca do nosso no-break, pois, o mesmo é alugado pela Techscan.

Documento: 14.252.44 - Assinatura de: José Augusto Maciel dos Santos