
1. Pengoperasian yang tidak bisa switch power OFF (termasuk peralatan dan pekerjaan serupa pada kasus kecelakaan di perusahaan lain grup SEI) diidentifikasi tanpa ada yang terlewat dan dibuat daftarnya.


Lalu diberi tanda peringatan/stiker dll.

By



1. Pengoperasian yang tidak bisa switch power OFF (termasuk peralatan dan pekerjaan serupa pada kasus kecelakaan di perusahaan lain grup
SEI) diidentifikasi
tanpa ada yang perusahaan lain grup terlewat dan dibuat daftarnya.


> Lalu diberi tanda peringatan/stiker d11.



2. Ada standar kerja untuk pengoperasian yang menjadi target. Secara berkala dicek kondisi kepatuhan standar kerja.


Item Pemeriksaan:

Prosedur terkait



2. Ada standar kerja untuk pengoperasian yang menjadi target. Secara berkala dicek kondisi kepatuhan standar kerja.

Compliance Check sheet




tem Pemeriksaan	1	PENGOPERASIAN MESIN ARABIKI & 1TON COILLER
Prosedur terkait		2-DPW-027

Month: SEPTEMBER 2024


- the proper particular angles having developing interioring between organisation as
- X : Melakukan pekarjaan tidak sesual dig procedur yang ditetapkan
- NA = Sidali digespanakow/diteratekan
- 2. To at calorian percletarum antais halfhal yang tidak/kurang sesual dengan standard.
- 3. Buat catatan khasus bilamana ditempikan kondisi aktual sang belum torcantum dalam standard

3. Ada rencana penanganan perangkat keras untuk semua mesin yang menjadi target. Secara berkala ditelusuri agar rencana berjalan dan tidak ada keterlambatan. (kasus yang

penanganannya sulit
juga terus
dipertimbangkan)




4. Mengidentifikasi pengoperasian yang berisiko karena sisa energi dari berbagai perspektif, untuk mencapai "kecelakaan nol". Sisa energi di proses spesifik/departemen spesifik juga diidentifikasi.




Type of Residual Energy Remaining Potential Heat source Electrical Tension Air Gas Liquid Rotation energy Danger due to Danger due to possibility to Possibility to residual residual Danger due to possibility to possibility to possibility to pinch/scratch hot residual gas pressure pressure fall things electric shock move things (burn injury) (remain finger (remain (remain gas) air/liquid) air/liquid)

5. Operator mengecek sendiri bahwa sisa energi sudah nol sebelum ്യ mulai bekerja. Hasilnya dicatat (check list) sesuai level risiko. Kepatuhan dalam menjalankannya dicek secara rutin.



6. Standarisasi prosedur yang diperlukan untuk mengecek "sisa energi nol". Sisa energi dibuat terlihat dengan indikator, lampu, gauge, atau metode lainnya (visualisasi).





PROGRAM

CONTROLLER

RUN P STEP PP CENT END I