
q_0
q_1
q_2
X
R_Z $\pi/2$
$\sqrt{X}$
R_Z $\pi/4$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z -1.86
$\sqrt{X}$
R_Z $-3\pi/4$
$\sqrt{X}$
R_Z 2.74
$\sqrt{X}$
R_Z -0.826
R_Z 1.69
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z 1.29
R_Z $-\pi$
$\sqrt{X}$
R_Z π
$\sqrt{X}$
R_Z 4.43
$\sqrt{X}$
R_Z 2.85
$\sqrt{X}$
R_Z -0.826
$\sqrt{X}$
X
R_Z $-5\pi/4$
R_Z 1.17
$\sqrt{X}$
R_Z $3\pi/4$
$\sqrt{X}$
q_0
q_1
q_2
R_Z $-\pi$
$\sqrt{X}$
R_Z -0.663