

Bekende problemen OURS

In dit document worden bekende problemen en eventuele workarounds van OURS gepresenteerd. Deze problemen zullen in aankomende versies worden opgelost.

Versie 1.0 (26 mei 2020)

Bij het invoeren van een waarde 0 of 1 bij woodenfloor gaat het H_{gebouw} script mis. Gebuikt als waarde voorlopig minimaal 0.01 en maximaal 0.99.

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

T 030 274 91 11 info@rivm.nl

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 1 van 1