

تقرير مطابقة لأنظمة السلامة والوقاية من الحريق

المشروع شركة سهم المنار للتجارة والمقاولات
الموقع: حقل


التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/٠٨ م

محتوى التقرير

الرقم	المحتوي	توفر النظام	الصفحة
الباب الأول	المقدمة – محتويات التقرير – التمهيد	يوجد	
الباب الثاني	معلومات الموقع	يوجد	
الباب الثالث	الدراسات المعمارية للموقع	يوجد	
الباب الرابع	الدراسات المعمارية للمبنى	يوجد	
الباب الخامس	نظام الإطفاء	يوجد	
الباب السادس	نظام الإنذار	يوجد	
الباب السابع	نظام الاخلاء	يوجد	
الباب الثامن	نظام المولدات الاحتياطية	لا يوجد	
الباب التاسع	نظام التحكم بالدخان	لا يوجد	
الباب العاشر	نظام التكيف	لا يوجد	
الباب الحادي عشر	نظام قطاعات الحريق	يوجد	
الباب الثاني عشر	نظام التأريض وموانع الصواعق	لا يوجد	
الباب الثالث عشر	نظام الغاز البترولي	لا يوجد	
الباب الرابع عشر	نظام المصاعد	لا يوجد	
الباب الخامس عشر	توصيات عامة	يوجد	
الباب السادس عشر	الراي والنتيجة	يوجد	
الباب السابع عشر	المراجع	يوجد	
الباب الثامن عشر	المرفقات	يوجد	

الباب الأول: تمهيد:

الهدف من هذا التقرير هو اثبات مطابقة أنظمة السلامة للوقاية والحماية من الحريق للمواصفات والمقاييس المنفذة فعليا في مشروع **(شركة سهم المنار للتجارة والمقاولات) (حي الظهرة)** علماً بأنه تم اعتماد مخططات السلامة لجميع الأنظمة في المشروع من قبل **مكتب بابل للاستشارات السلامة الهندسية** وقد تم تزويد المالك بنسخة من هذه المخططات.



الباب الثاني: - معلومات الموقع:-

- (١) يقع الموقع بمنطقة تبوك - محافظة حقل - حي الظهرة
(٢) احداثيات الموقع

خط عرض	٢٩,٢٨٥١٤٨°
خط طول	٣٤,٩٤٤٩٦٩°

(٣) تصنيف المنشأة

اسم المشروع	شركة سهم المنار للتجارة والمقاولات	
اسم المدير	احمد دليل عبدالحكيم محمد	
رقم هوية المالك		
رقم السجل التجاري	٧٠٢٨٠٠٨٥٩٢	
اسم الحي	حي الظهرة	
اسم الشارع	شارع	
رقم القطعة	١٥١٧	
رقم المخطط	١٤٠٤/ح/٦	
رقم رخصة البناء	٩٨	
تاريخ رخصة البناء	١٤٣٧/٠٦/١٢ هـ	
المكتب الاستشاري	مكتب بابل للاستشارات السلامة الهندسية	
مقاوم السلامة	أصول الشمال	
تصنيف المنشأة	حالة المبنى	قائم
	من حيث النشاط	محلات تجارية
	من حيث الخطورة	خطورة خفيفة
	من حيث مقاومة المبنى للحريق	TAYPE I A
	مقاومة الجدران	٣ ساعات

الباب الثالث: - الدراسات المعمارية للموقع العام:

(١) جدول الاستخدامات

الدور	الاستخدام	مساحة الدور بالكامل	مساحة الاستخدام	معامل الاشغال	الطاقة الاستيعابية
الارضى	تجاري	٢٩٠ م²	٢٩٠ م²	١٩ ش/م	١٥ ش

(٢) جدول الارتدادات

الاتجاه	الحدود
الجهة الشمالية	جار
الجهة الجنوبية	شارع
الجهة الشرقية	جار
الجهة الغربية	جار

(٣) إمكانية وصول اليات الدفاع المدني وجميع متطلبات الموقع والمحدودة في كود البناء السعودي حسب ما يتضح من الجدول ادناه:

البند	المنفذ على الواقع	حسب متطلبات الوقاية والحماية من الحريق SBC
		مطابق
		غير مطابق
		غير مطلوب
الطرق الرئيسية للمشروع	٣٠ م	نعم
ارتفاع البوابات	--	✓
عدد مداخل الرئيسية للمشروع	١	نعم

الباب الرابع: - الدراسات المعمارية لمبني المشروع:

(١) حيث يصنف خطورة خفيفة) ويصنف من النوع الانشائي (TYPE LA) من حيث المقاومة، لذا فإن درجة مقاومة العناصر الانشائية للمبني كالتالي:

الرقم	العناصر	البناء
١	عناصر الانشاء الأساسية	٣ ساعة
٢	الجدران الحاملة الخارجية	٣ ساعة
٣	الجدران الحاملة الداخلية	٣ ساعة
٤	الجدران الغير حاملة الداخلية	٠ ساعة
٥	الجدران الغير الحاملة الخارجية	٢٠١ SBC جدول ٦٠٢ (حسب البعد بينة وبين الجار)
٦	السقف	٢ ساعة
٧	أرضية طابق السطح	١,٥٠ ساعة
٨	سلالم الهروب	-
٩	جدران الممرات	-

(٢) درجة مقاومة الجدران الخارجية:

تحدد درجة المقاومة الجدران الخارجية للحريق طبقاً للأشغال ونوع البناء وبعد المبني عن المباني المجاورة ويوضح الجدول ادناه درجة مقاومة الجدران الخارجية للحريق

المبني	نوع البناء	الاشغال	بعد المبني المجاور (متر)	درجة المقاومة	الكود
خرساني	TYPEI-A	تجاري	اقل من ٢,٠٠ متر	١ ساعة	كود البناء السعودي ٢٠١ SBC جدول ٦٠٢

الباب الخامس: - نظام الاطفاء: -

أن نظام الإطفاء المنفذ يغطي كامل المنشأة وتم تنفيذه بناء على مخططات السلامة المعتمدة ووفق متطلبات كود البناء السعودي

(١) **طفايات الحريق** تم توزيع طفايات حريق يدوية حسب المخططات المعتمدة من المكتب الهندسي بحيث تغطي المبنى بالكامل وتم توزيعها بحيث لا تتعدى المسافة ٢٠ متر بين كل طفاية وأخرى وفقاً للكود السعودي للحريق. وتم استخدام أنواع الطفايات المختلفة بناءً على متطلبات المكان ونوع الحرائق المتوقعة فيه.



جدول يوضح مقارنة بالعدد والكمية وجميع ما تم تركيبه من أنظمة إطفاء على الواقع في المنشأة وما هو معتمد في مخططات			
العنصر	العدد	الأماكن التي يغطيها	ملاحظات
	مخططات السلامة	حسب ما تم تنفيذه بالواقع	
طفايات بوردرة ٦ ك	١٢	١٢	
نظام الإطفاء المنفذ يغطي كامل المنشأة	نعم		

الباب السادس: - نظام الإنذار:

ان نظام الإنذار يغطي المبنى بالكامل وتم تنفيذه بناء على مخططات السلامة المعتمدة ووفق الود البناء السعودي وحسب مطابقة المواد للمواصفات والمقاييس والاشتراطات العالمية للحريق

(١) لوحة الإنذار:

تم تركيب لوحة انذار المعتمد والمطابقة للمواصفات والمقاييس وهي تعمل بشكل جيد في الوقت الذي تمت به المعاينة والاختبار



(٢) كاشف الدخان / الحرارة

تم تركيب كاشف الدخان من النوع المعتمد والمطابقة للمواصفات والمقاييس في السقف



(٣) وحدات النداء اليدوي (كاسر زجاجي):

تم تركيبها من النوع المعتمد حسب المواصفات والمقاييس بحيث تكون عند المداخل والمخارج ومسالك الهروب وإذا زادت المسافة عن ٣٠ متر



(٤) جرس الإنذار:

تم تركيبها من النوع المعتمد حسب المواصفات والمقاييس بحيث تكون عند المداخل والمخارج ومسالك الهروب وشدة الصوت عند ابعاد نقطة ٦٥ ديسبل



جدول يوضح مقارنة بالعدد والكمية وجميع ما تم تركيبه من أنظمة الإنذار على الواقع في المنشأة وما هو معتمد في مخططات			
العنصر	العدد	الأماكن التي يغطيها	ملاحظات
لوحة الإنذار الرئيسية	١	١	
كاشف دخان	١٤	١٤	
كاسر زجاجي	٣	٣	
جرس	١	١	
نظام الإنذار المنفذ يغطي كامل المنشأة	نعم		

الباب السابع: - نظام الأخلاء:



لا	نعم	البيان	
	✓	منفذة في المواقع المناسبة وجميعها معزولة ومحمية وتؤدي للخارج مباشرة وفق متطلبات كود البناء السعودي (SBC)	مسافة الانتقال متحققة حسب اشتراطات الكود
	✓	لم تميز مخارج الطوارئ وعلامات ارشادية ضوئية بحيث يسهل الوصول اليها وفق متطلبات كود البناء السعودي (SBC)	التمييز مخارج الطوارئ
	✓	معتمدة حسب المواصفات والمقاييس	انارة مخارج الطوارئ موافقة للمواصفات
	✓	وفقا متطلبات الكود السعودي SBC	عدد انارة الطوارئ
		تم تركيب وحدات إنارة الطوارئ في جميع الممرات والسلالم ومسالك الهروب، بالإضافة إلى توفير بطاريات داخلية فيها وفق متطلبات كود البناء السعودي SBC	

الباب الثامن: - نظام المولدات الاحتياطية:

لا يوجد

الباب التاسع: - نظام التحكم بالدخان:

لا يوجد

الباب العاشر: - نظام التكيف:

لا يوجد

الباب الحادي عشر: - قطاعات الحريق:

الرقم	نوع	مدة مقاومة الحريق
١	الهيكل الإنشائي الحامل	٣ ساعات
٢	القواطع الداخلية	٣ ساعات
٣	الاعمدة والجسور	٣ ساعات
٤	الجدران الخارجية الفاصلة عن المجاورين	٢ ساعات
٥	الجدران الفاصلة لممرات الهروب	لا يوجد

الباب الثاني عشر: - نظام التأريض وموانع الصواعق:

لا يوجد

الباب الثالث عشر: - نظام الغاز البترولي:

لا يوجد

الباب الرابع عشر: - نظام المصاعد:

لا يوجد

الباب الخامس عشر: - توصيات عامة:

- ١) يجب عدم فصل التيار الكهربائي عن أنظمة الإنذار بالمبنى
 - ٢) يجب الالتزام بالأنظمة السلامة في المبنى وتدريب الأشخاص الموجودين في المبنى عليها من قبل مؤسسة السلامة المتعاقد معها.
 - يعتبر هذا التقرير لا غيا في الحالات التالية:
 - ١) عمل تغييرات في المبنى بدون الرجوع للمكتب الاستشاري السلامة لأخذ مآلياته وعمل التعديل اللازم أن تطلب
 - ٢) وضع أي موقوفات امام ابواب مخارج الطوارئ أو تغير الممرات بدون الرجوع للمكتب.
 - ٣) عمل أي تغييرات على الأحمال الكهربائية أو الإنشائية للمبنى بدون الرجوع للمكتب والحد الموافقة على هذه التغييرات.
 - ٤) عدم الالتزام بعمل الصيانة الدورية الأنظمة السلامة الموجودة بالموقع أول بأول وتكوينها في سجل السلامة الموجود بالمنشأة
 - ٥) تغير أو إضافة أي نشاط بدون الرجوع للمكتب
- وبهذا يكون صاحب المنشأة مسؤول مسؤولية تامة في حالة حدوث مشكلة لا سمح الله بسبب الاخلال بأي من هذه الاشتراطات السابقة امام أي جهة كانت

الباب السادس عشر: - الراي والنتيجة:

بعد ما تقدم نرى نحن مكتب بابل للاستشارات الهندسية والسلامة ما يلي

**الموقع مطابق لما في مخططات السلامة المعتمدة من المكتب الهندسي والكود السعودي
للحريق ٨٠١ SBC**

الباب السابع عشر: - المراجع:

الكود الأمريكي NFPA

الكود السعودي ٢٠١٨ SBC

مكتب بابل للاستشارات هندسة السلامة

مهندس السلامة/ محمد احمد

التوقيع



الختم

التاريخ: - ٢٠٢٥/٠٣/٠٧ م